# В.М.Куцевалов – Л.А.Ковалюк

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ РАСЧЕТ БЕСКОНТАКТНЫХ СИНХРОННЫХ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ С ВНЕШНИМ МАГНИТОПРОВОДОМ

### Академия наук Латвийской ССР Физико-энергетический институт

В.М.Куцевалов Л.А.Ковалюк

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ РАСЧЕТ
БЕСКОНТАКТНЫХ СИНХРОННЫХ
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ
С ВНЕШНИМ МАГНИТОПРОВОДОМ

Издательство "Зинатне" Рига 1973 В.М. К у ц е в а л о в , Л.А. К о в а л ю к . ЭЛЕКТРОМАГ-НИТНЫЙ РАСЧЕТ БЕСКОНТАКТНЫХ СИНХРОННЫХ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ С ВНЕШНИМ МАГНИТОПРОВОДОМ. Рига, "Зинатне", 1973, 88c.

Приведена методика электромагнитного расчета бесконтактных синхронных электродвигателей о внешним магнитопроводом. Необходимый для расчета справочный материал дан в виде таблиц, графиков в соответствии с международной системой единиц СИ. Табл. 2, илл. 27, библ. IO4 назв.

С Издательство "Зинатне", 1973

 $K = \frac{3-3-10-159}{M8II(II)-73}$ 

### Ввеление

В настоящее время наиболее распроотраненными электродвигателями переменного тока являются асинхронные двигатели, простые по конструкции, технологичные в производстве и обладающие высокой надежностью в эксплуатации. Низковольтные асинхронные электродвигатели мощностью от U,I2 до 400 квт потребляют более 40 % всей электрической энергии, вырабатываемой энергосистемами страны [102].

Однако асинхронные электродвигатели уже не могут удовлетворять требованиям ряда конкретных приводов, в частности, таких, в которых: I) по условиям технологии целесообразно постоянство скорости вращения двигателя независимо от величины его нагрузки; 2) по условиям технологии невозможно осуществить достаточно полную загрузку двигателя; 3) приводы пслучают питание от протяженных и сильно разветвленных сетей, и др. [104].

В таких приводах определенные преимущества имеют синхронные двигатели.

Отечественной промышленностью изготавливаются синхронные реактивные двигатели типа РС мощностью I,I; I,5; 3,0 и 4,0 квт на ISOO об/мин. Однако у этих двигателей низкие энергетические показатели - к.п.д., созу и малая перегрузочная способность.

Относительно двигателей с электромагнитным возбуждением до недавнего времени существовало мнение о нецелесообразности их применения при мощностях менее 50 - 100 кет из-за большей сложности конструкции и меньшей надежности, обусловленной наличием щеточно-контактного устройства.

Таблица I

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАПНЫЕ БЕСКОНТАКТНЫХ СИНХРОННЫХ

ЭЛЕКТРОЛВИТАТЕЛЕЙ УНИФИЦИРОВАННОЙ СЕРИИ СДБ, МАШИН СОУ 31-4 и СЭ 42-4

1				_	'	<b>5</b> –					
Вес,		95	ы	136	565	3%	200	3%	36	57	
CH	MBX	Масм	не ме- нее 0,25						0,23	0,24	
Асинхронный пусн	Мпуск	MHOM	He mee of S							2.0	8,0
Асинхр	Іпуск	LHOM	He 60-						2,0	3 <del>,</del> 0	
ном			не менее I,5						I,3	I,5	
При номинальной нагрузке	TOR CTATODA (a) $x \cdot \pi \cdot \lambda$ $\pi$ CHOCOG-	ტვთ	2,9 78,0/1,0	87,0/I,0	88,0/I,0	89,0/1,0	0,1/0,16	0,1/2,19	0,1/7,68	2,9 78,0/1,0	5,2 87,0,0,995
		<b>₹</b> 09€	6*2	5,2	9,6	18,8	55,4	8, 99	28,8	2,9	5,2
		220B	2,045	. 0,6	9*91	32,6	58,5	116,0	48,I	5,0	9,0
	ско- рость Вращения, об/мин		I500	I500	1500	1500	1500	1500	1000	I500	I500
	MOM- HOCIE, KBT		I,5	3,0	5,5	II,0	20,0	40,0	17,0	1,5	3,0
Тип элскт ро- двигате пя		CIB 31-4	CIE 41-4	CIE 51-4	CAB 71-4	CZE 81-4	CIE 91-4	CAB 81-6	COV 31-4	C3 45-4	

Значения к.п.д. даны с учетом потерь на возбуждение.  $\stackrel{\times}{\sim}$ 

Латвийской ССР совместно с Истринским отделением ВНИИЭМ. По сравнению с распространенными типами асинхронных машин рассматриваемые электродвигатели оказываются более экономичными в экоплуатации, хотя имеют больший вес и отоимость.

Повышенный вес электродвигателей СДБ обусловлен унификацией основных узлов и деталей с бесконтактными оияхронными генераторами серии СГВ.

Разработка бесконтактных синхронных электродвигателей опециализированного исполнения (без унификации с другими машинами) позволяет приблизить их вес и стоимость к соответствующим по мощности асинхронным двигателям типа АО2. В качестве примера таких машин могут служить элентродвигатели СОУ 3I-4 и СЭ 42-4, технические данные которых приведены также в таблице I.

## 2. Конструктивные особенности бесконтактных оинхрояных электродвигателей

Рассмотрению конструктивных особенностей синхронных беоконтактных машин с когтеобразными полюсами посвящен ряд работ [2, 4, 7 - IO, I3, I6 - I9, 22, 25 - 32, 34, 42 - 44, 46, 52, 58, 60, 64, 68, 76, 83, 87, 89, 96, IOI, IO4].

Среди известных конструктивных решений бесконтактных синхронных машин с электромагнитным возбуждением наиболее простую конструкцию имеет бесконтактная машина о когтеобразными полюсами и внешним магнитопроводом. В качестве примера на рис. 1-3 показаны варианты конструкции бесконтактной машины этого типа.

Статор бесконтактного синхронного двигателя не имеет принципиальных отличий от статоров обычных синхронных или асинхронных двигателей.




Рис. I. Устройство бесконтектного синхронного электродвигателя СО 51-6 первой опытной серии, разработанной в ФЭИ АН Латв ССР [52]: I - статор с обмотками (главной и дополнительной); 2 - неподвижные обмотки возбуждения; 3 - ротор с массивными коттеобразными полюсами.




Рис. 2. Устройство бесконтактного синхронного электродвигателя СДБ 81-4: I - статор с обмоткой; 2 - неподвижные обмотки возбуждения; 3 - ротор с массивными когтеобразными полюсами [104].




Рис. 3. Устройство бесконтактного синхронного электродвигателя СЭ 42-4.

Стальная станина может быть выполнена ребристой (рис.1,2) или гладкой (рис. 3).

Двигатель охлаждается потоком воздуха от вентилятора, расположенного на втором (нерабочем) конце вала и закрытого кожухом, который направляет поток охлаждающего воздуха вдоль станины.

Ротор состоит из двух насаженных на вал (рис. I, 2) или сваренных между собой полюсных систем (рис. 3).

Кольцевые выступы стальных подшипниковых щитов, охватывающие цилиндрические части полюсных систем ротора, образуют с последними два дополнительных воздушных зазора между вращающейся частью магнитопровода индуктора — полюсными системами с когтеобразными полюсами — и неподвижной его частью подшипниковыми щитами и станиной.

На кольцевых выступах подшинниковых щитов размещаются катушки обмотки возбуждения, ..что значительно упрощает конструкцию этой обмотки по сравнению с обмоткой ротора обычного явнополюсного исполнения, в особенности при большом числе полюсов.

Поскольку обмотка возбуждения располагается на значитель-

ном расстоянии от активных поверхностей полюсов, в машине имеются развитые магнитные потоки рассепния, относительная величина которых оказывается более высокой, чем в роторе обычной явнополюсной конструкции.

Распределение магнитных потоков в бесконтактном синхронном двигателе показано на рис. 4.




Рис. 4. Потоки рассенния индуктора машины с когтеобразными полюсами и внешним магнитопроводом: Ф — полный
магнитный поток машины; Ф — полезный поток; Фб8 —
поток рассенния обмотки возбуждения; Фб9 — поток
внешнего рассения полюсов; Фбп — поток межполюсного рассения; Фб4 — поток рассения по торцам
цилиндров полюсных систем [76].

Стремление уменьшить потоки рассепния в роторе привело к тому, что в ряде машин вал изготавливается из немагнитной стали или же сварным с немагнитной вставкой между полюсными системами.

С той же целью выполняют сварную конструкцию роторов без сплошного вала (см. рис. 3).

В бесконтактных машинах рассматриваемого типа оказывается нецелесообразным увеличение относительной длины  $^{**}$  более  $\Lambda$  =0,62+ 0,65, т.к. это приводит к уменьшению магнитной индукции в

<sup>\*</sup> Относительная длина  $\Lambda$  представляет собой отношение активной длины  $\ell_{\delta}$  к диаметру расточки статора D , т.е.  $\Lambda = \frac{\ell_{\delta}}{D}$ 

воздушном зазоре [44]. По этой причине бесконтактные электродвигателями той же мощности имеют больший диаметр D в меньшую длину (6

При конструировании магнитопроводов бесконтактных машин рассматриваемого типа обычно стремятся выполнить их таким об-разом, чтобы магнитная индукция во всех сечениях была примерно одинаковой. В [9] показано, что в этом случае магнитопроводы получаются наисолее экономичными.

Для электродвигателей предпочтительной является конструкция ротора с трапецеидальными наконечниками полюсов, которая позволяет существенно уменьшить магнитные потоки рассеяния и улучшить к.п.д. машины [96].

Способ размещения катушек обмотки возбуждения на неподвижных частях машины (см. рис. I - 3) зависит от конкретных целей,
поставленных перед разработчиком. Например, катушки обмотки
возбуждения, размещенные под лобовыми частями обмотки, наиболее экономичны в отношении обмоточного провода; при размещении их над лобовыми частями облегчается сборка и разборка машины; если разместить катушки в углублениях подшипниковых щитов, улучшается их тепловой режим и т.д.

Питание обмотки возбуждения (СВ) может осуществляться от дополнительной обмотки статора через выпрямительный блок (машины опытной серии СО [28], рис. 5). Основной недостаток этой схемы заключается в некотором уменьшении тока возбуждения при увеличении нагрузки.

Питание ОВ может быть осуществлено также непосредственно от сети через понижающий трансформатор и выпрямительный блок (машины серии СДБ, [104], рис. 6 - 8).




Рис. 5. Схема бесконтактного синхронного электродвигателя СО основного исполнения:  $IC_{I-3}$  — главная обмотка статора;  $2C_{I-3}$  — дополнителы за обмотка статора;  $N_{I,2}$  — обмотка возбуждения; ВП — выпрямитель возбуждения и пусковая автоматика системы возбуждения.




Рис. 6. Принципиальная схема питания обмотки возбуждения электродвигателя униципированной серии СДБ: СІ - С2 - зажимы статорной обмотки; І - 2 - первичная обмотка трансформатора Тр; З - 5 - вторичная обмотка трансформатора Тр с дополнительным отводом 4; В - выпрямитель; К - выключатель; ОВ - обмотка возбуждения.





Рис. 7. Принципиальная схема бесконтактного электродвигателя унифицированной серии СДБ основного исполнения: СІ, С2, С3 — зажимы обмотки статора; МІ — И2 — зажимы обмотки возбуждения; Тр, К, Вэлементы схемы питания обмотки возбуждения (см. рис. 6).



Fис. 8. Принципиальная схема компаундирования электродвигателя унифицированной серии СДБ: ДТДП - двухобиоточные трансформаторы двойного питания; СІ, С2, С3 -- захимы обмотки статора; ИІ - И2 - захимы обмотки возбухдения; В - трехфазный выпрямитель; К - выключатель.

### 3. Электромагнитный расчет

Как известно, в настоящее время электромагнитный расчет обычных синхронных машин производится в соответствии с методиками, изложенными в [12, 14, 81].

При расчете бесконтактных синхронных машин необходимо учитывать их характерные особенности: наличие внешнего магнитопровода, сложной полюоной системы ротора, определяющей повышенные потоки расселния, и т.д.

Эти вопросы рассматривались в расстах [3, 7, 22 - 24, 34, 46, 52, 65] и других, которые также должны использоваться при расчете.

Общим неудооством расчета по известным методикам, является то, что основные энергетические параметры машин выясняются только в конце расчета. Например, при получении в конце расчета к.п.д., не соответствующего величине, принятой в начале расчета, необходимо повторить заново весь расчет машины.

В изложенной ниже методике, представляющей собой развернутый формуляр электромагнитного расчета, использованы основные положения методик [12, 14, 81], введены новые разделы и пункты расчета в соответствии с данишми, приведенными в работах, которые упомянуты в списке литературы. Изменена последовательность определения или расчета некоторых величин: после определения номинальных величин и размеров сердечника статора рассчитываются активное сопротивление и индуктивное сопротивление рассепния фазной обмотки статора; проверяется правильность выбора в начале расчета коэффициента КЕ, характеризующего изменение магнитного потока статора при нагрузке машины.

Если расчетное значение  $K_E$  существенно отличаетоя от принятой ранее величины, то небольшой по объему расчет повторяется с учетом полученной величины  $K_E$ . Затем рассчитываютоя м.д.с. статора с учетом реальных магнитных нагрузок и определяется коэффициент насыщения активной стали статора при номинальной нагрузке машины. По этим величинам магнитных индукций в расчетных сечениях магнитопровода статора и воздушном зазоре находится величина отдельных потерь и коэффициент повенного действия без учета потерь на возбуждение, а затем по величине последнего производится корректировка небольшого по объему, выполненного ранее расчета. Далее рассчитывается величина угла рассогласования между вектором напряжения сети и вектором  $E_0$  (осью полюсов ротора), которая используется для определения м.д.с. возбуждения машины, и окончательно определяетоя величина к.п.д. с учетом потерь на возбуждение.

Номинальные данные, являющиеся основны-
ми исходными величинами для электромытнитного расчета:
Мощность номинальная
Число фаз
Напряжение сети (линейное)
Частота сети
Скорость вращения синхронная
Коэффициент мощности соѕф
Соединение фаз обмотки статора

Ниже приводятся основные разделы здектромагнитного расчета и формулы для определения расчетных величин. Даются также пояснения о выборе тех или иных параметров, входящих в формулы, и ссылки на работы, в которых имеются необходимые данные.

Поминальные величины и главные размеры:

I. Число пар полюсов - р:

$$p = \frac{60f_1}{n}$$
.

2. Фазовый ток статора - І, , а :

$$I_1 = \frac{P_H \cdot 10^3}{\eta \cos \psi \sqrt{3} U_A} \cdot$$

Опыт расчета и постройки бесконтактных синхронных двигателей показывает, что величины их к.п.д. получаются примерно одипаковыми с величинами к.п.д. асинхронных двигателей соответствующей мощности. Это позволяет использовать для предварительного выбора к.п.д. рассматриваемых машин соответствующие данные по асинхронным двигателям (например, [81], табл. 13-2a).

В случае отсутствия оговоренных в задании требований к величине коэффициента мощности его величина принимается равной  $\cos \varphi = 1$ , так как при этом достигается наиболее экономичный режим работы электродвиготелей малой мощности.

3. Расчетная мощность - Р', ква:

$$p' = \frac{K_E p_H}{\eta \cos \varphi} ,$$

где К<sub>Е</sub> предварительно определяется по графику рис. 9, построенному по экспериментальным и расчетным данным электродвигателей малой мощности.

4. Внутренний диаметр расточки статора - Д , м:

$$D = K_H \cdot 0.59 \sqrt[3]{\frac{C_A \cdot P'}{\Lambda \cdot n}}.$$

В целях снижения себестоимости и сокращения сроков изготовления отдельных образцов бесконтактных синхронных машин часто используются листы статора серийных асинхронных машин. Например, в спроектированных машинах опытной серии СО, унифицированной серии СДБ использованы листы статоров асинхронных двигателей единой серии АО2.

Как было отмечено выше, наиболее полное использование активных материалов в синхронном электродвигателе достигается
при Л € 0.65, что требует выполнения машин с большим наружным диаметром, чем габарит соответствующего по мощности асинхронного двигателя. Например, машины СО и СДБ имеют пакет
статера на один габарит выше соответствующих по мощности
асинхронных двигателей.

Это обстоятельство при определении диаметра  ${\bf D}$  учитива- ется коэффициентом  ${\bf K_H}$ . В случае использования листов двигателей AO2  ${\bf K_H} \approx {\bf I.I5.}$ 

Постоянная Арнольда при этом может быть определена по рис. IO.

5. Наружный диаметр пакета статора -  $\mathfrak{D}_{\alpha}$  , м.

Приближенно определяется в вависимости от числа полюсов 2p по формулам 13-9. [81] и уточняется, например, по таблице I-I [81].

- 6. Число пезов на полюс и фаву  $Q_1$  . Выбирается в соответствии с разделом 13-4 [81] .
- 7. Число пазов статора Z, :

$$Z_1 = 2_{mi} \cdot p \cdot q_{i1}$$




Рис. 9. Величина коэфициента  $R_{\rm E}$  в зависимости от полезной мощности на валу электродвигателя  $P_2$  [97] .




Рис. IO. Зависимость электромагнитных нагрузок и постоянной Арнольда от расчетной мощности асинхронной машины (по данным [95]).

8. Полюсное деление, выраженное количеством пазов статора  $\neg \ \mathbb{T}_n$  :

$$T_n = \frac{Z_1}{2p}$$
.

9. Полюсное деление статора - Т , и:

$$T = \frac{\pi D}{2p} \cdot$$

10. Зубцовое деление статора - tz, , и:

$$t_{z_1} = \frac{\Im TD}{Z_1}$$
.

II. Главный воздушный зазор -  $\delta_1$  , и.

На основании опыта проектирования рекомендуется принимать в соответствии с мощностью машины:

$$\delta_1 = (0.5 + 0.9)10^{-3}$$
 для машины 1.5 + 10 квт;

$$\delta_i$$
 = (0,9 + 1,7) $10^{-3}$  для машины 10 + 20 квт;

 $\delta_1 = 2 \cdot 10^{-3}$  и выше для машин более 40квт.

12. Шаг обмотки по пазан - Уп

$$y_n = \frac{Z_1}{2\rho} \neq \xi$$
,

где E - укорочение обмотки, берется таким, чтоом Уп было целым числом.

13. Коэффициент укорочения шага -  $\beta_1$  :

$$\beta_1 = \frac{y_n}{t_n}.$$

 $oldsymbol{eta}_i$  находится в пределах

для 
$$2p = 4$$
 и  $6 - 0.78 + 0.89$ ;  
для  $2p = 2$  может падать до  $0.61$ .

- 14. Коэффициент скоса павов для основной волны К<sub>СК</sub> [12].
  Рекомендуется применять скос павов отатора на одно пазо-вое деление статора для машин с массивными полюсами и беличьей клеткой на роторе, поскольку это повволяет уменьшить зависимость величины пускового мемента от начального пространственного положения ротора.
- 15. Обмоточный коэффициент основной волны для симметричных обмоток при наличии укорочения шага и скоса пазов  $-K_{w_n}[2]$ .

Так как электродвигатели выполняются с целым числом пазов на полюс и фазу, имеют шестизонную обмотку (60-градусная вона), обмоточный коэффициент рассчитывается по формуле

$$K_{wi} = \frac{0.5}{q_1 \sin 50\% q_1} \sin \left(\beta_1 \cdot \frac{\pi}{2}\right) \cdot K_{CK}$$
.

16. Козффициент полюсного перекрытия - обр .

Для машии с роторами, имеющими трапецеидельные наконечники полюсов, обычно принимают среднее значение:

$$\propto_{\rho} = 0.6 \pm 0.7$$
.

Для машин с прямоугольными наконечниками полюсов обычно

$$\propto p = 0.7 + 0.8$$
.

17. Расчетный коэффициент полюсного перекрытия —  $\propto_{\delta}$  и коэффициент формы кривой —  $K_{\mathbf{R}}$  .

Определяются по рис. 6-7 [81] в зависимости от величин  $\varpropto$  р и  $\delta_4/\tau$  .

18. Индукция в главном воздушном зазоре -  $8_{5i}$  , тл и линейная нагрузка A-, а/м. Предварительно определяются по рис. IO в зависимости от мощности машины - Р.

Расчетная длина статора - (в , м:

$$\ell_{\delta} = \frac{0.61 \cdot P^{1} \cdot 10^{4}}{c(\delta \cdot K_{B} \cdot K_{W1} \cdot B_{\delta 1} \cdot A \cdot D^{2} \cdot n)}$$

20. Магнитный поток полюса - Ф. вб:

21. Число витков в фазе -  $W_1$ :

$$W_1 = \frac{K_E \cdot U_1}{4 \cdot K_B \cdot K_{w1} \cdot f_1 \cdot \varphi}.$$

22. Число витков в секции - Wc :

$$W_{c} = \frac{m_1 W_1}{Z_1}.$$

23. Уточнение величины линейной нагрузки - А, а/м:

$$A = \frac{\Im \cdot 9 \cdot M_1}{I \cdot 9 \cdot M_1}.$$

24. Уточнение магнитной индукции -  $B_{\delta 1}$  , тя:

25. Форма паза и основные его размеры.

Выбираем паз по рис. II.

 Конструкция изоляции и изоляционные материалы статорных обмоток.

Выбираются, например, в соответствии с [80] или [81] .

27. Площадь паза за вычетом пазовой изоляции и площади кли- на -  $S_n^1$  ,  $\mathbf{M}^2$ .




Рис. II. Конфигурации пазов статора.

- 28. Плотность тока в статорной обмотке  $\Delta_{\mathbf{Q}}$  , а/м². Плотность тока в статорной обмотке ориентировочно можно принять  $\Delta_{\mathbf{Q}}=(3,8+5,8)10^6$  , а/м². Большие вначения относятся к машинам с большим главным воздужным зазором и катушками возбуждения, сравнительно удаленными в аксиальном направлении от лобовых частей статорной обмотки.
- 29. Сечение проводника фазы статора  $S_{lpha}$  , м $^2$ :

$$S_{\alpha} = \frac{I_1}{\Delta_{\alpha}}$$
.

30. Марка провода обмотки статора и его размеры:

диаметр без изоляции 
$$=\frac{d}{du_3}$$
, сечение  $S_{\alpha}$ .

Марка провода в зависимости от класса нагревостойкооти обмоток проектируемой машины выбирается по таблицам 4, 5, приведенным, например, в [81, 92]. Диаметр провода и сечение, близкое к расчетному, выби-

раются по таблице ІУ-І [81] с учетом ранес выбранной

(

марки провода.

31. Коэффициент заполнения паза - Кз.

Обычно Кз находят в соответствии с выражением

$$K_3 = \frac{2 \cdot \alpha_1 \cdot W_c \cdot d_{u_3}^2}{S_n}.$$

Увеличение  $K_3$  является одним из средств повышения использования активной части электродвигателей. В настоящее время при ручной укладке кетушек всыпных обмоток в пазы практически достигается  $K_3$  порядка 0.72 + 0.73. Некоторые зарубежные фирмы (например, "Норх", ФРГ) при ручной укледке достигают эначения  $K_3$  до 0.85 [102].

32. Средняя длина обмотки статора –  $\ell_{ extsf{CP}}$  , м:

$$\ell_{cp} = 2 (\ell \sigma + \ell_{\Lambda 1}),$$

где (м. - средняя длина лобовой части , м.; для обмоток с мягкими секциями.

$$l_{A1} = K_{A1} \cdot T_y + 2B$$

для обмоток с жестними сенциями

В этих формулах

 $\mathcal{T}_{y}$  - средняя ширина секции, которая рассчитывается по формуле

$$T_y = \beta_1 \frac{\mathfrak{R}(D + h_n)}{2\rho}, M.$$

Коэффициент К<sub>лі</sub> и величина В определяются по таблице 4-I2 [8I] . 33. Длина вылета лобовых частей обмотки статора -  $\ell_{m{\delta}}$  ,м:

где коэффициент  $K_{\rm B4}$ и величина  ${\rm B}$  определяются по табл. 4-I2 [81].

34. Длина обмотки фазы статора –  $L_{\Phi}$  , м:

$$L_{\phi} = \ell_{cp} \cdot W_1$$
.

35. Сопротивление фазы статора постоянному току при расчетной температуре, ом:

$$\zeta_1 = \frac{\angle_{\Phi}}{\cancel{x} \cdot \alpha_1 \cdot S_{\alpha}} ,$$

где С. - число параллельных проводов в фазе;

удельная проводимость, м/ом мм<sup>2</sup>, принимается
в зависимости от расчетной температуры из
табл. 2 [12].

Таблица 2

Marenuan	Расчетная температура, <sup>О</sup> К ( <sup>О</sup> С)						
Материал обмотки	293 (20)	348 (75)	388 (II5)				
Медь	56.I0 <sup>6</sup>	46.I0 <sup>6</sup>	41.10 <sup>6</sup>				
НинимопА	34.I0 <sup>6</sup>	28 <b>.</b> 10 <sup>6</sup>	25 <b>.</b> I0 <sup>6</sup>				

Для машин, превышения температуры обмоток которых соответствуют классам изоляции А, Е, В, применяют расчетную температуру  $348^{O}$ К ( $75^{O}$ С); для машин с превышениями температур обмоток, соответствующими классам F, H, -  $388^{O}$ К ( $115^{O}$ С).

36. Коэффициент проводимости пазового рассениия обмотни статора -  $\lambda_{\text{nd}}$  .

Коэффициент проводимости пазового рассеяния определяется в соответствии с конфигурацией выбранного ранее наза.

На рис. I2 приведены наиболее часто употребляемые формы полузакрытых пазов.




Рис. 12. К расчету назового рассеяния.

Для трапецеидальных пазов значения  $\lambda_{n_1}$  определяются по формулам [81] :

I) полукруглая часть у открытия паза (рио. I2, а, в)

$$\lambda_{n_1} = \frac{h_1}{3b} K_{p} + (0.785 - \frac{bw}{2b} + \frac{h_2}{b} + \frac{hw}{bw}) \cdot K_{p}'$$
;

2) трапецеидальная часть у открытия паза(рис. 12, б)

$$\lambda_{n1} = \frac{h_1}{36} K_{a} + \left( \frac{\dot{h}_2}{6} + \frac{3h_a}{6 + 28\omega} + \frac{h_w}{8\omega} \right) \cdot K_{a}$$

где К в и К в определяются по рис. 7,3 [81] в вависимости от коэффициента сокращения шага  $\beta_1$  .

37. Коэффициент воздушного зазора - Къ.

$$K_{\delta_1} = \frac{t_{z_1}}{t_{z_1} - y \cdot \delta_1} ,$$

где

$$\chi = \frac{(\beta_{\rm w}/\delta_1)^2}{5 + \beta_{\rm w}/\delta_1}.$$

38. Проводимость дифференциального расселния –  ${f \lambda_{q_1}}$  [8I]:

где

$$K_{uu1} = 1 - 0.033 \frac{\beta_u^2}{t_{z1}} \cdot \delta_1$$
;

 $\mathfrak{G}_{8^1}$  определяется по рис. 7.16 в зависимости от величины коэффициента  $\beta$  [81];

Коз = 0,85 + 0,95 - коэффициент, который учитывает неравномерность воздушного зазора явнополюсной синхронной машины.

39. Проводимость рассеяния лобовых частей - $\lambda_{\Lambda 1}$  [100]:

$$\lambda_{\Lambda 1} = 0.955 \frac{q_1 \cdot K_p^2 \cdot T_A \cdot K_A \cdot K_{\Lambda 6}}{\ell_{\delta}},$$

где

$$\mathsf{Kp} = \frac{0.5}{\mathsf{q}_1\mathsf{Sin}\ 30\%_{\mathsf{q}_1}}$$
 — коэффициент распределения обмот-ки статора ;

$$T_A = \frac{\pi \cdot D_A}{2p}$$
 — полюсное деление по среднему ди-
еметру лобовых частей  $D_A$  , м;

$$K_{\Lambda} = \frac{0.5 \cdot l_{\Lambda 1}}{2lb}$$
 - коэффициент, учитывающий влияние идеализации лобовых частей обмотки статора. на величину лобового

#### рассепния;

 $K_{AB} = I,04 + I,I - козффициент, учитывающий увеличение магнитной проводимости лобовых частей обмотки статора за счет потоков рассения по пути массивных ферромагнитных подминниковых щитов и станины.$ 

40. Суммариая проводимость -  $\sum \lambda$  :

$$\Sigma \lambda = \lambda_{n1} + \lambda_{g1} + \lambda_{A1}$$
.

41. Индуктивное сопротивление рассеяния обмотки статора –  $\mathfrak{X}_1$  , ом:

$$x_1 = 0.158 \cdot f_1 \left(\frac{W_1}{100}\right)^2 \frac{\ell \delta}{\rho \cdot q_1} \sum \lambda$$
.

42. Полное сопротивление обмотки статора - Z, , ом:

$$Z_1 = \sqrt{z_1^2 + x_1^2}$$
.

43. Величина внутреннего напряжения злектродвигателя –  $U_{j,k}$  в [100]:

$$U_{\mu} = \sqrt{U_1^2 + (I_1 Z_1)^2 - 2U_1 \cdot I_1 \cdot \frac{\zeta_1(1 - t_0^2 \frac{\varphi_1}{2}) - x_1}{1 + t_0^2 \frac{\varphi_1}{2}} \cdot \frac{2t_0}{1} \frac{\varphi_1}{2}},$$

где  $\phi_1$  — фазовый угол тока —  $I_{\rm I}$  , град;  $U_{\rm A}$  — напряжение фазы обмотки статора, в.

44. Величина коэффициента - Кр:

$$K_E = U_{\mu}/U_{1}$$
.

Если К<sub>Е</sub> существенно отличается от ранее принятой величины, производится необходимая корректировка выполиенного расчета. магнитная цепь статора

45. М.д.с. главного воздушного зазора —  $F_{\delta}$  , а:  $F_{\delta} = 1.6 \cdot \text{K}_{\delta_1} \cdot \delta_1 \cdot \text{B}_{\delta_1} \cdot 10^6$ .

46. Ширина зубца статора -  $oldsymbol{eta}_{z_1}$  , м (рис. II):

$$\delta_{z1} = \frac{\Re (D + 2h_n)}{Z_1} - \delta'$$
 (puc. II,a,6);

$$\delta_{z_1} = \frac{\pi (D + 2h_0 - \beta')}{Z_1} - \beta'$$
 (puc. II, B).

47. Индукция в зубцах статора - В д , тл:

$$B_{z1} = \frac{t_{z1} \cdot B \delta_1}{\delta_{z1} \cdot K_c},$$

где  $K_{C}$  - коэффициент заполнения пакета, определнется по таслице 2-4 [8I] в зависимости от толщины и изоляции электротехнической стали.

48. М.д.с. syбцов статора - Fz1 , a :

$$F_{z_1} = 2h_n \cdot H_z$$

(  $H_Z$  находим в зависимости от марки электротехнической стали, например, по таблицам  $\Pi$ -I,  $\Pi$ -3 [8I].

49. Высота спинки статора -  $h_{01}$  , м:

$$h_{a1} = \frac{D_a - D - 2h_n}{2}.$$

50. Индукция в спинке статора - Ва., тл.

51. Средняя длика магнитных линий в спинке статора -  $L_1$ , м:

$$L_1 = \frac{\Im \Gamma \left( D_q - h_a \right)}{2\rho}.$$

52. М.д.с. спинки статора - Fai , a:

гле 5 - коэффициент , учитывающий неравномерность распределения магнитной индукции в спинке статора и определяемый по рис. 6.17 в соответствии с величиной магнитной индукции В [81].

53. М.д.с. холостого хода –  $F_{NS}$  , а:

54. Козффициент насищения пакета статора - Кд :

55. Величина угла –  $\beta(L\dot{U}, O\dot{U}_{\mu})$  , град [99]:

β= arccos 
$$\frac{U_1^2 + U_{\mu}^2 - (I_1 Z_1)^2}{2 U_1 U_{\mu}}$$
.

56. Наметничивающий ток статора —  $[\mu]$ , а [99]:

$$I_{\mu} = 0,474 \frac{\rho F_{NS}}{W_1 + W_1}$$

к.п.д. без учета потерь на возбуждение

57. Потери в меди обмотки статора –  $P_{M1}$  , квт:  $P_{M1} = m_1 \, I_1^2 \cdot 7_1 \cdot 10^{-5}$ .

58. Потери в стали ярма статора - Рес. , квт:

где Gai - вес ярма статора, находим по фогмуле

- $\delta_{\rm C}$  удельный вес электротехнической стали, определнем по таблице 2-I [8I] ;
- Р<sub>СО</sub> удельные потери листовой электротехнической стали, вт/кг, определяются по таблице Ш-I в зависимости от величины магнитной индукции В<sub>ОА</sub>, тл [81].
- 59. Потери в зубцах статора  $\rho_{cz}$  , квт:

$$P_{cz} = 1.8 P_{cz}^{1} \cdot G_{z1} \cdot 10^{-3}$$
,

- где  $P_{CZ}^{I}$  удельные потери в дистовой электротехнической стали, вт/кг, определяются по таблице
  Ш-I в зависимости от величины магнитной индукции  $B_{ZA}$ , тл [81];
  - $\Theta_{z_1}$  вес зубцов статора, рассчитывается по форму-
- 60. Потери в пакете статора от основного магшитного поля  $P_{C1}$  , квт:

61. Механические потери - Рих , квт:

$$P_{\text{Mx}} \approx 0.8 \cdot 2p \left(\frac{U}{40}\right)^3 \cdot \sqrt{\frac{\ell_1}{0.19}}$$

$$U = \frac{\pi \left(D - 2\delta_1\right) \cdot n}{60} , \text{ M/cek;}$$

е, - длина пакета статора.

62. Магнитная индукция третьей гармоники - В.:

$$B_3 = \sqrt{(B_{+5} - B_{ds})^2 + B_{q,3}^2}$$
,

где Bda и Bqa - магнитные индукции третьей гармоники сответственно по продольной и поперечной осям:

Значения  $\mathbf{E}_{d,s}$  и  $\mathbf{E}_{d,s}$  определяются по кривым рис. 14, 15 в соответствии с величинами коэффициента полюсного перакрытия  $\mathbf{e}_{p}$  и отношения  $\mathbf{e}_{1/T}$  [81];  $\mathbf{e}_{1,s}$  — магнитная индукция третьей гармоники поля полюсов:

 $B_{13}^{2}$  определяется по рис. 16 в соответствии с величинами  $\delta_{cp}$  и  $\delta_{1}/\tau$  [I].

63. Добавочные потери в зубцах статора при н.з. и ∱ = = 50 гц - Р<sub>23</sub> , квт :

$$P_{z3} \approx 10.7 \cdot P_{10/50} \cdot B_3^{5/4} \cdot G_{z1} \cdot 10^{-3}$$

где  $P_{10/50}$  - удельные потери при макоимальной индукции I,О тл, при синусоидальном ее изменении во времени при частоте перемагничивания 50 гц определяем по таблице Ш-I 64. Добавочные потери на поверхности ротора при холостом ходе, вызванные зубчатостью статора, -  $P_{no}$ 6 , квт [81]:

где

 $eta_o$  определяется по рис. 8.4, в соответствии с величиной отношения  $\delta\omega/\delta_1$  [81].

65. Добавочние потери на ловерхности ротора от высших гармопик - Руд , квт [14]:

$$P_{VR} = 1.4 \cdot 4.5 \cdot 10^{-7} \left( \frac{f_1}{50} \right)^{1.5} \frac{A^2 \cdot \tau^4 \cdot S_R}{100 \cdot 0.2} \quad \Psi_{\cdot}(\beta_1),$$

где

 $S_R$  - активиея поверхность полюсов ротора,  $M^2$ :

$$S_R = \mathfrak{I}(D - 2\delta_1) \ell \delta \cdot c \ell_P, M^2;$$

 $\Psi(eta_i)$  определяется по рис. ІЗ в соответствии с величиной ковффициента укорочения шага  $eta_i$  .

66. Добавочные потери от зубцовых полей статора на поверхности ротора –  $\rho_{\text{V7}\,\text{p}}$  , квт [14] :

$$P_{VZR} = 1,4 \cdot 1,14 \quad \frac{A^2 \cdot t_{z_1}^4 \cdot K_{w_1}^2 \left(\frac{Z_1}{P}\right)^{1,5} K_a^2 \cdot S_R}{100 \cdot \tilde{\sigma}_1^2},$$

где

$$K_{\vartheta}^{2} = \left(\frac{c \ell_{V}}{\sinh c \ell_{V}}\right)^{2};$$

$$c \ell_{V} = \frac{\pi \delta_{1}}{T_{v}} \cdot \frac{Z_{1}}{P}.$$




Рис. 13. Зависимость величин  $\phi_i(\beta_i)$  и  $\psi(\beta_i)$  от коэффициента  $\beta_i$  .




Рис. I4. Зависимость величины  $\beta_{ds}$  от коэффициента  $\propto_{\rho}$  и отношения  $\delta_1/\sigma_{c}$  .




Рис. I5. Зависимость величин  $B_{q_3}$  от коэффициента  $\phi$  и отношения  $\delta_1/\tau$ 

67. Суммарные добавочные потери на поверхности ротора  $-P_{go\delta 2}$  , квт:

**68.** Добавочные потери на корпусе машины при холостом ходе  $- P_{K(xx)}$  [70, 90]:

$$P_{\kappa\,(\times\times)} = 0.075 \cdot p \cdot \left(\frac{\tau_{\alpha}}{0.1}\right) \left(\frac{\ell_{1}}{0.1}\right) \sqrt{\frac{f_{1}}{50}} \;\; H^{\,2}_{\kappa m} \times \left(1 + \frac{2\tau_{\alpha}}{\pi \cdot \ell_{1}}\right) \cdot 10^{\,7}_{\,\kappa \delta\tau,}$$

$$T_a = \frac{\Re D_a}{2p}$$
,  $u$ 

 $H_{\kappa m}$  находим по таблице П-5 для  $B_{01}$  [81].




Рис. 16. Зависимость величины  $\beta_{1/2}$  от коэффициента  $\alpha_{p}$  и отношения  $\delta_{1/2}$ 

69. Добавочные потеры на поверхности щитов и корпуса при к.з. [70, 90]:

$$P_{(u,+\kappa)} = 5\rho \left(\frac{\tau}{0.1}\right)^4 \left(\frac{A}{10^4}\right)^2 \left(\frac{f_1}{500}\right)^{1.5} \left(\frac{2 \cdot 10^5}{\rho_{\kappa}}\right)^{0.5} 10^{-5} \kappa \beta_T$$

70. Суммарные потери в машине без учета потерь на возбужде- 
пие –  $\sum 
ho$  :

71. Коэффициент полезного действия без учета потерь на воз-- буждение -  $\eta$  , %:

$$\gamma = \frac{P_2 \cdot 100}{P_2 + \Sigma_P}.$$

Если 7 существенно отличается от ранее принятой величины, производится необходимая корректировка выполненного расчета.

Полюса и внешний магнитопровод

72. Расчет угла потерь в накете статора-  $\delta \mu c$  [97]:

где параметры  $\zeta_{\mu c}$  и  $\mathfrak{X}_{\mu c}$  определяются по формуле

$$Z'_{\mu e} = \zeta'_{\mu e} + j x'_{\mu e} = j \frac{\zeta''_{\mu e} \cdot x''_{\mu e}}{\zeta''_{\mu e} + j x''_{\mu e}},$$

 $\zeta_{\mu c}^{"}$  - активное сопротивление :

$$T_{\mu c}^{\mu} = \frac{m_1 \cdot U_{\mu}^2}{\rho_{c1}} \cdot 10^{-3} \text{ om };$$

 $\mathfrak{X}_{\mu_{\mathbf{C}}}^{\mu_{\mathbf{C}}}$  - индуктивное сопротивление взаимоиндукции:

/73. Величина полного тока возбуждения статора -  $I_2$ , а [99], (рис. I7):

74. Величина угла  $\theta_1'$  , град [77] :

$$\theta_1' = \frac{(p_2 + p_{\text{MX}} + p_{00} + 2) \cdot 10^3}{m_1 \cdot U_{\mu} \cdot I_2'} \; .$$




Рис. 17. Совмещенная векториая диаграмма оннхронных электродвигателей неявнополюсного и явлополюсного исполнения.

75. Величина коэффициента Кd с учетом дополнительных воздушных зазоров и междуполюсного рассеяния:

$$K_d^1 = \frac{K_d}{1 + K_f R \delta g / R \delta}$$

где  $K_{cl}$  определяется по рис. I8 в соответствии с  $\alpha_{
ho}$  и  $\delta_{1/2}$  [54];

Q - раостояние между полюсами разной полярности ( рис.19 );

и определяется по рис. 20 в соответствии с  $\alpha \rho$  и  $\delta \sqrt{\alpha}$  [54];

 $R_{\delta g} = \frac{R_{\delta} \cdot R_{g}}{R_{\delta} + R_{g}}$  — результирующее магнитное сопротивление индуктора ротора, І/ом сек ;

 $R_6 = \frac{1}{\mu_0 \, \lambda_6 \, D\rho}$  - магнитное сопротивление междуполюсного пространства, І/ом сек ;

 $M_0$  = 4Л  $10^{-9}$  - магнитная проницаемость воздуха, гн/м;  $\lambda_6$  - удельная магнитная проводимость междуполюсного пространства машины с числом пар полюсов p=2, 3, предварительно определяется по рис. 2I [38]; уточненная величина  $\lambda_6$  может быть определена по методике, изложенной в [75].

Для двухлолюсных машин жначение  $\lambda_{\delta}$  можно рассчитывать по формуле

$$\lambda_{6} = \frac{S_{BR}}{Q_{i} \cdot D}$$
,

где  $S_{BR}$  - площадь поверхности полюса, обращенной в сторону полюса противоположной полярности ( рис.22 );




Рис. I8. Зависимость величин  $\mathbf{H}_d$  и  $\mathbf{K}_q$  от коэффициента  $\mathbf{G}_p$  для прямых ( $\mathbf{G}_o' = 0$ ), трапецияльных ( $\mathbf{G}_o' = 0,35$ ) и треугольных ( $\mathbf{G}_o' = 0,5$ ) полюсов.

 $Q_1$  - расстояние между внутренними плоскостями  $S_{BR}$  раз-

 $D_{\rho} = D - 2\delta_{1}$  - диаметр ротора, и ;

$$R_g = \frac{2p \delta_q}{\mu_0 \cdot \pi \cdot \nu_q \cdot L_g}$$
 - матнитное сопротивление дополнительных воздушных зазоров, І/ом сек [99, 101];

 $D_q$  ,  $L_q$  ,  $\delta_q$  - соответственно диаметр, длина дилиндричесной поверхности ротора в зоне дополнительного воздушного зазора и величина дополнительного воздушного зазора ;

 $R_{\delta} = \frac{2p \, K \delta_1 \, \delta_1}{\mu_0 \, K_d \, \mathfrak{D} \ell_{\delta}}$  - магнитное сопротивление основного воздушного зазора, І/ом сек [99].




Рис. 19. К определению коэффициентов Ка и Ка.

76. Величина отношения  $K_{\mathbf{d}}^{l}/K_{\mathbf{q}}$  ,

где Ка находится по рис. 18.

77. Величине  $\mathcal{X}_{dq}$   $K_d^1/K_q$  , где  $\mathcal{X}_{dq}$  находится по рис. 23.





Рис. 20. Зависимость величины К $_{\bullet}$  от коэффициента для примых ( $\mathcal{A}_{0}^{l}=0$ ), трапецеидальных ( $\mathcal{A}_{0}^{l}=0$ ,35) и треугольных ( $\mathcal{A}_{0}^{l}=0$ ,5) полюсов.



I ис. 21. К определению удельной магнитной проводимости междуполюсного пространства для машин с p=2 и p=3.




Рис. 22. К определению удельной магнитной проводимости междуполюсного пространства двухполюсной машини.




Рис. 23. Зависимость величины  $\mathcal{K}_{dq}$  от отношения  $F_{Ns}/F_{\delta}$  (по данным [81]).

78. Предвагительная величина угла  $\delta_{\mu\theta}$  , град [97]. Определяется по рис.24 (при этом считается, что  $\theta_1' = \theta'$  ).




Рис.24. Величина угла  $\delta_{\mu \theta}$  в зависимости от угла гассогласования  $\theta'$  и величины  $\mathcal{Z}_{dq}$   $\overset{K'd}{Kq}$ .

79. Предватительная величина угла  $\theta'$  , град:

$$\theta' = \theta'_1 - \theta'_{100}$$

80. Уточнение величин углов  $\delta_{\mu\Theta}$  и  $\Theta$ .

По рис.24 при помощи кривой, спответствующей значению  $\mathcal{L}_{dq}$   $\frac{Kd}{Kq}$  (поз.77), определяются соответствующие друг другу величины углов  $\Theta'$  и  $\delta_{\mu\Theta}$  , которые в сумме дают угол  $\Theta_1^1$  (пос.74), т.е.  $\Theta'$  +  $\delta_{\mu\Theta}$  =  $\Theta_1^1$ 

81. Величина угла 
$$\Theta$$
 , град:  $\Theta = \Theta' + \beta$  .

82. Результирующая э.д.с. по продольной оси машины –  $U_{\mu}d$ , в:

то же в относительных единицах :

$$U_{\mu d} = U_{\mu d}/U_1$$
.

83. Процольная м.д.с. реакции якоря -  $F_{ad}$  , а:

Fad = Kad·Fa·Sin 
$$\Psi$$
,

Fa = 2.7  $\frac{\text{Wifw}}{\rho}$  I<sub>1</sub>, a;

 $\Psi = \varphi + \theta^{1} + \beta$ ,

Каd определяется по рис. 25 в соответствии с величинами  $\alpha_p$  и  $\delta_1/\alpha$  [54].

84. Междуполюсная м.д.с. при номинальной нагрузке - F<sub>изн</sub> , а:

- 85. Принимаем конструкцию машины4 например, изображенную на рис.26 ).
- 86. Магнитный поток в цилиндре ротора под нагрузкой  $\Phi_{nH}$ , во  $$\Phi_{nH} = \rho \Phi_{dd} + F_{NSH} \cdot \lambda_{\delta} \cdot \mu_0 \cdot D\rho $$ ,

87. Коэффициент рассеянин индуктора -  $\widehat{\sigma}_{\mathsf{H}}$  :

$$\sigma_{H} = \frac{\phi_{\Pi H}}{\rho \cdot \phi_{Bd}}$$
.

88. Сечение цилиндра ротора -  ${f S}_{f u}$  ,  ${\tt w}^2$  .




Рис. 25. Зависимость величии  $K_{ad}$  и  $K_{aq}$  от коэффициента для прящих ( $\alpha C_{o}^{'}=0$ ), трапецеидальных ( $\alpha C_{o}^{'}=0.35$ ) и треугольных ( $\alpha C_{o}^{'}=0.5$ ) польсов.




Рис. 26. Пример компоновки бескоптактного синхронного двигателя, с внешним магнитопроводом.

- 89. Сечение цилиндрического выступа подшипникового щита  $5 \epsilon_{\rm u, m}^2$ .
- 90. Сечение подшипникового щита у входа в торцевую часть  $\mathbf{S}_{\mathbf{u}\mathbf{t}}$ ,  $\mathbf{u}^2$ .
- 91. Сечение подшипнинового щита в зоне замка  $\delta_{u,a}$  , м<sup>2</sup>.
- 92. Расчетное среднее сечение подшипникового щита 5 щ, м2:

- 93. Сечение станины  $S_{ct}$  ,  $M^2$ .
- 94. Сечение полюса  $3_{\rm K}$  ,  ${\rm M}^2$ .
- 95. Длина магнитной силовой линии в стацине  $\ell_{
  m CT}$  , м.
- 96. Длина магнитной силовой линии в цилиндрах ротора -
- 97. Длина магнитной силовой линии по двум полюсам ротора  $oldsymbol{t}_{\mathbf{k}}$  , м.
- 98. Джина магнитной силовой линии по двум подшипниковым щи-
- 99. Магнитная индукция в станине Вст , тл:

ICO. М.д.с. станины - . F<sub>CT</sub> , а:

$$F_{c\tau} = \ell_{c\tau} \cdot H_{c\tau},$$

где  $H_{ extbf{OT}}$  выбираем по таблице П-5 [81] в соответствии с величиной магнитной индукции  $B_{ extbf{CT}}$ , тл.

IOI. Мегнитнея индукция в подшипниновых щитах - В,, тл:

102. М.д.с. подшининивых щитов - Гщ , а:

Fig = ly . Hy,

где  ${\bf H}_{\rm III}$  определяем по таблице П-5 [81] в соответотвии с  ${\bf B}_{\rm III}$  , тл.

103. Магнитная индуиция в цилиндрах ротора - В, , тр:

104. М.д.с. цилиндров ротора - Гц , а!

где  $R_{\rm H}$  определяем по таблице П-5 [81] для  $B_{\rm H}$ , тл.

105. Мегнитная индукция в полюовх ротора - В, , тл:

106. М.д.с. полюсов ротора - 🖡 , а:

где  $H_R$  находим по таблице  $\Pi$ -5 [81] для  $B_R$ , тл.

107. Магнитная индукция в дополнительных воздушных заворах - В  $\delta {f q}$  ,  ${f r}{f n}$ 

108. М.д.с. дополнительных вовдушных вазоров - 🛼 , а:

109. М.д.с. возбуждения электродвигателя при нагрузке -Ган , а:

Обмотка возбуждения

IIO, Количество витков обмотки возбуждения —  $\bigvee g$  . Выбираем предварительно, с учетом оистемы питания

и нонструкции обмоток возбуждения:

Wa = 2 · Wk.

III. Тон возбуждения - I , а:

- где K66 = I,I + I,I5 коэффициент запаса, учитывающий технологию изготовления машины и отклонение параметров активных материалов магнитопровода.
- II2. Плотность тока в обмотке возбуждения  $-\Delta f$ ,  $a/u^2$ . Ориентировочно можно принять  $\Delta f = (2,2+2,5)10^6$   $a/u^2$ . Большие значения относится к норотким машинам с сравнительно малыми плотностями тока в статорной обмотке.
- 113. Сечение и марка провода обмотки возбуждения Sg. м². Марка провода в зависимости от класоа нагревостой-кооти обмоток проектируемой машины выбирается, например, по таблицам, приведенным в[81, 92]. Диаметр провода и сечение, близкое к расчетному, с учетом ранее выбранной марки провода выбираются по таблице 1у-1 [81].
- II4. Площедь поперечного сечения катушки обмотки возбуждения  $\sim 5 \, \text{cs}$  ,  $\text{m}^2$ :

где  $K_{\overline{p}}$  - коэффициент разбухания катушки:  $K_{\overline{p}}$  = I,I + I,25.

II5. Ширина катушки -  $6_{\kappa}$  , м. Выбирается из конструктивных соображений.

II6. Высота катушки - h, м:

II7. Внутренний диаметр катушки возбуждения - Dкв , м.

II8. Наружынй диаметр катушки возбуждения -  $\mathbf{D}_{\mathbf{k}\mathbf{H}}$  , м:

II9. Длина провода обмотки возбуждения –  $\mathcal{L}_{g}$  , м:  $\mathcal{L}_{g}$  = 2  $\pi$  Dcp · Wk ,

где  $\, \mathbb{D}_{\mathsf{CP}} \,$  , м - средний диаметр натушки возбуждения:

$$D_{cp} = D_{\kappa b} + h_{\kappa}$$
.

120. Сопротивление обмотки возбуждения при расчетной температуре, ом (см. п. 1):

121. Мощность потерь в обмотке возбуждения - Рв , квт:

$$P_8 = I_8^3 \cdot 7_8 \cdot 10^{-5}$$
.

122. Напряжение возбуждения - Ug, в:

123. Суммарные потери в машине –  $\sum_{p}^{1}$  , квт:  $\sum_{p}^{1} = \sum_{p} + P_{n}.$ 

124. Коэффициент полезного действия электродригателя -7.

$$7 = \frac{P_2 \cdot 100}{P_2 + \sum_{p'}}$$

Пример

Расчет бесконтактного синхронного электродвигателя мощностью Юквт

I. Номинальные даиные

- 2. Номинальные величины и основные размеры
- I. Число пар полюсов- р:

$$p = \frac{60f_1}{n} = \frac{60 \cdot 50}{1500} = 2.$$

2. Фазовый ток статора -  $I_{\underline{-}}$ :

$$I_1 = \frac{P_H}{\gamma \cdot \cos \varphi \cdot \sqrt{3} \cdot U_A} = \frac{10 \cdot 10^3}{0.895 \cdot 1\sqrt{3} \cdot 380} = 17 \text{ a.}$$

3. Расчетная мощность - Р':

$$P' = \frac{K_E \cdot P_H}{\eta \cdot \cos \phi} = \frac{0.96 \cdot I0}{0.895 \cdot I} = I0.7$$
 ква, где  $K_E = 0.96$ .

4. Внутренний диаметр расточки статора - Т

D = I,15 : 0,39 
$$\sqrt[3]{\frac{\text{Ca-P'}}{\text{A.H}}}$$
 = I,15 : 0,39  $\sqrt[3]{\frac{(6.0+8.2).10.7}{0,65.1500}}$  =

= 0,182 + 0,202 M.

Принимаем D = 0,18 м.

5. Наружный диаметр пакета статора -  ${\bf D_a}$  :

$$D_{\alpha} = (I,6I + I,56) \cdot D = (I,6I - I,56)0,I8 = 0,29 + 0,28u.$$

Выбираем железо 6-го габарита

$$D_{\alpha} = 0.291 \text{ M}.$$

6. Число пазов на полюс и фазу -  ${f q}_1$  .

Принимаем  $Q_{1} = 3$ .

7. Число павов статора - Z,

$$Z_1 = 2p \cdot m_1 \cdot Q_1 = 2 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 3 = 36.$$

8. Полюсное деление, выраженное в пазах, -  $T_n$  :

$$T_n = \frac{Z_1}{2 \cdot p} = \frac{36}{2 \cdot 2} = 9$$

9. Полюсное деление статора - Т

$$T = \frac{\Im D}{2 p} = \frac{\Im O.18}{2 : 2} = 0 \text{ MI} \text{ w.}$$

10. Зубцовое деление статора -  $t_{z_1}$ :

$$t_{z_1} = \frac{\pi \cdot D}{Z_1} = \frac{\pi : 0.18}{36} = 0.0157 \text{ m}.$$

II. Главный воздушный зазор - 🗞 .

Выбираем  $\delta_1 = 0.9 : 10^3$  м.

12. Шаг обмотки по пазам - Уп:

$$y_n = \frac{Z_1}{2 \cdot p} + \xi = \frac{36}{2 \cdot 2} - 2 = 7; \quad (I - 8).$$

I3. Коэффициент укорочения шага –  $oldsymbol{eta_1}$ 

$$\beta_1 = 90/t_0 = 7/8 = 0.778$$
.

14. Коэффициент скоса павов - К<sub>ск</sub>.

Принимаем  $K_{eK} = I$ .

15. Обмоточный коэффициент - Kwi

$$K_{W1} = \frac{0.5}{q_1 \sin 30 / q_1} \sin 9.7 = \frac{0.5}{3 \cdot \sin 10^0} \sin 0.778 \frac{91}{2} = 0.94 \cdot 0.957 = 0.90.$$

I6. Коэффициент полюсного перекрытия –  $lpha_{
m P}$  .

Принимаем ротор с трапецеидальными наконечниками

$$ol_{p} = 0.65$$
.

Находим по рис. 6.7  $\checkmark 8 = 0,76$  и  $K_B = 1,165$  для

18. Индукция в главном воздушном зазоре  $-B_{\delta_1}$  и линейная нагрузка – А.

Выбираем 
$$\mathbf{B}_{\mathbf{3}_1} = 0,603$$
 тл и  $\mathbf{A} = 2,81:10^4$  а/м (см. рис. 10).

19. Расчетная длина статора - 15

$$\ell_{\delta} = \frac{0.61 \cdot P' \cdot 10^4}{ol_{\delta} \cdot K_B \cdot K_{W1} \cdot B_{\delta 1} A \cdot D^2 \cdot n} =$$

$$= \frac{0.61 \cdot 10.7 \cdot 10^4}{0.76 \cdot 1.165 \cdot 0.9 \cdot 0.603 \cdot 2.81 \cdot 10^4 \cdot 0.18^2 \cdot 1500} = 0.10 \text{ M}.$$

20. Магнитный поток полюса - Ф:

$$\Phi = \alpha_{\delta} \cdot \mathbb{T} \cdot \ell_{\delta} \cdot B_{\delta 1} = 0.76 \cdot 0.141 \cdot 0.10 \cdot 0.603 = 0.00646 BG.$$

2I. Число витков в фазе - Wi :

$$W_1 = \frac{K_E U_1}{4 \cdot K_B \cdot K_{w1} f_1 \Phi} = \frac{0.86 \cdot 220}{4 \cdot 1.165 \cdot 0.9 \cdot 50 \cdot 0.00646} =$$

= 156 витков.

22. Число витков в секции - Wc :

$$W_c = \frac{m_1 W_1}{Z_1} = \frac{3.156}{36} = 13$$
 Buthob.

23. Уточнение величины линейной нагрузки - А:

$$A = \frac{I_1 \cdot 6 \cdot W_1}{\Im \cdot D} = \frac{17 \cdot 6 \cdot 156}{0.18} = 2.81 \cdot 10^4 \text{ a/m}.$$

24. Уточнение величины магнитной индукции –  $B_{\delta t}$ :

$$B_{\delta_1} = \frac{\Phi}{\sigma_{\ell_{\delta}} + e_{\delta}} = \frac{0.00646}{0.76 \cdot 0.141 \cdot 0.10} = 0.604 \text{ m}.$$

25. Форма паза и основные его размеры.

Выбираем пав рис. 27,а:

$$\theta = 8.7 \cdot 10^{-3} \text{ m};$$
  $\theta' = 11.6 \cdot 10^{-3} \text{ m};$   $h'_{n} = 27 \cdot 10^{-3} \text{ m};$   $h_{uu} = 1.0 \cdot 10^{-3} \text{ m};$   $\theta_{uu} = 3.7 \cdot 10^{-3} \text{ m}.$ 




Рис. 27. Паэ электродвигателя  $P_2 = 10$  квт, 360 в, 1500 об/мин.

 Павовая изоляция и изоляционные материалы статорной обмотки.

Выбираем класо изоляции В (рис. 27, б):

- I павовая изоляция, выполненная последовательно от стенки паза одним слоем элентронита толщиной  $0.2 \cdot 10^{-3}$  м; одним слоем гибкого миканита толщиной  $0.2 \cdot 10^{-3}$  м и одним слоем отеклолакоткани толщиной  $0.15 \cdot 10^{-3}$  м;
- 2 прокладка под клин, выполненная из стенлотекстолита толщиной  $0.5 \cdot 10^{-3}$  м;
- 3-междуслойная изоляция, выполненная так же, как и пазовая изоляция ( см.п.І ),но все ее части оклеены лаком ПЭ-993 .
- 27. Площадь паза за вычетом пазовой изоляции и площади клина \_  $S_n^t$  :

$$S'_{n} = \frac{\beta' + \beta - 2\beta_{u3}}{2} \left[ h - \frac{\beta + \beta'}{2} - h_{u3} \right] + \frac{\pi (\beta' - \beta_{u3})^{2}}{8} + \frac{\pi \delta^{2}}{8} - S_{kA} =$$

$$= \frac{8.7 + II.6 - I.I}{2} \left[ 27 - \frac{8.7 + II.6}{2} - 2.I \right] +$$

$$+\pi \left( \frac{II.6 - 0.55}{8} \right)^{2} + \frac{\pi 8.7^{2}}{8} - 20 = 200.2 \text{ mm}^{2} = 0.20.10^{-3} \text{ m}^{2}.$$

28. Плотность тока в статорной обмотке –  $\triangle_{\bf q}$  . Принимаем  $\triangle_{\bf q}$  = 4,61 .10<sup>6</sup> a/м<sup>2</sup>.

29. Сечение проводника фазы статора -  $S_{m{q}}$  :

$$S_{\alpha} = \frac{I_1}{\alpha_1 \cdot \Delta_{\alpha}} = \frac{17.0}{3 \cdot 4.61 \cdot 10^6} = 1.23 \cdot 10^{-6} \text{ m}^2.$$

30. Марка провода и его размеры.

Марка провода ПЭТВ 
$$d/d_{us} = 1,25 \cdot 10^{-3}/1,33 \cdot 10^{-3}$$
 м  $S_{\alpha} = 1,227 \cdot 10^{-6}$  м<sup>2</sup>.

31. Коэффициент заполнения свободной площади паза статора - к<sub>з</sub> :

$$K_3 = \frac{n_n d_{u_3}^2}{S_n^2} = \frac{78 \cdot I_1 \cdot 33^2 \cdot I0^{-6}}{0.20 \cdot I0^{-3}} = 0.69.$$

32. Средняя длина обмотки статора - Сср

$$\ell_{cp} = 2 (\ell_{\delta} + \ell_{\Lambda 1}) = 2(0, I0 + 0, I85) = 0,57 \text{ M},$$

rne

$$\ell_{11} = K_S \cdot T + 2 \cdot B = 1,3 \cdot 0,127 + 0,02 = 0,185 M$$

$$T_y = \int_{2p}^{3.1} \frac{T(D+h_n)}{2p} = 0.778 \frac{T(0.18+0.028)}{2.2} = 0.127 \text{ M}.$$

33. Длина вылета лобовых частей - 👢 :

$$\ell_B = K_B \cdot T_4 + B = 0.4 \cdot 0.127 + 0.01 = 0.061 \text{ M}.$$

34. Длияа обмотки фазы статора - 🛴 :

$$L_{\phi} = l_{cp} \cdot W_1 \cdot 10^{-2} = 0.57 \cdot 156 = 89 \text{ M}.$$

35. Сопротивление фазы обмотки статора постоянному току при  $348^{\circ}$ К (  $75^{\circ}$ С ):

$$7 = \frac{L_{\Phi}}{89} = \frac{89}{46 \cdot 10^6 \cdot 3 \cdot 1,227 \cdot 10^{-6}} = 0,527$$
 om.

36. Коэффициент проводимости пазового рассеяния –  $\lambda_{n_1}$ :

$$\lambda_{n1} = \frac{h_1}{36} \, \text{K}_{B} + \left(0.785 - \frac{6 \, \text{w}}{26} + \frac{h_2}{6} + \frac{h \, \text{w}}{6 \, \text{w}}\right) \, \text{K}_{B}' = \frac{h_1}{36} \, \text{K}_{B} + \frac{h_2}{36} \, \text{K}_{B} + \frac{h_2}{6 \, \text{w}}$$

$$= \frac{22 \cdot 10^{-3}}{3 \cdot 8,7 \cdot 10^{-3}} \cdot 0,88 + (0,785 - \frac{3,7 \cdot 10^{-3}}{2 \cdot 8,7 \cdot 10^{-3}} - \frac{3}{2 \cdot 8,7 \cdot 10^{-3}}$$

$$-\frac{0.8 \cdot 10^{-3}}{8.7 \cdot 10^{-3}} + \frac{1 \cdot 10^{-3}}{3.7 \cdot 10^{-3}} \right) 0.85 = 1.38,$$

где

$$h_1 = 22 \cdot 10^{-3} \text{ m}$$
  $h_2 = 0.8 \cdot 10^{-3} \text{ m}$  (cm. puc. 23B).

37. Коаффициент воздушного зазора - Ко

$$K_{\delta} = \frac{t_{z_1}}{t_{z_1} - \chi_1 \cdot \delta_1} = \frac{1.57 \cdot 10^{-3}}{1.57 \cdot 10^{-3} - 1.86 \cdot 0.9 \cdot 10^{-3}} = 1.12$$

гле

$$\delta_1 = \frac{\left(6_{\omega 1}/\delta_1\right)^2}{5 + 6_{\omega 1}/\delta_1} = \frac{\left(3.7.10^{-3}/0.9.10^{-3}\right)^2}{5 + 3.7.10^{-3}/0.9.10^{-3}} = 1.86.$$

38. Проводимость дифференциального рассеяния - 🐧 🔉

$$\mathcal{N}_{g_1} = \frac{t_{z_1} (q_1 \, \mathsf{Kw_1})^2 \cdot \rho_{g_1} \cdot \mathsf{Kw_1}}{\delta_1 \cdot \mathsf{K} \delta} \, \delta_{g_1} \cdot \mathsf{K}_c =$$

= 0,9 . 
$$\frac{1.57 \cdot 10^{-3} \cdot (3.0.9)^2 \cdot 1.0.968}{0.9 \cdot 10^{-3} \cdot 1.12}$$
 0,911 . 0,9 =

≈ 0,98,

$$K_{\text{ш1}} \approx I - 0.033 \frac{\delta_{\text{ш1}}^2}{t_{z_1} \cdot \delta_1} =$$

$$= I - 0.033 \frac{(3.7 \cdot 10^{-3})^2}{15.7 \cdot 10^{-3} \cdot 0.9 \cdot 10^{-3}} = 0.968.$$

39. Проводимость рассеяния лобовых частей обмотки статора  $- \lambda_{\scriptscriptstyle AA}$  :

$$\Lambda_{M1} = \frac{0.955 \cdot q \cdot k_{p}^{2} \cdot T_{A} \cdot k_{A} \cdot K_{A}6}{8} = \frac{0.955 \cdot 3 \cdot 0.94^{2} \cdot 0.163 \cdot 0.502 \cdot I.I}{0.10} = 2,28,$$

где

$$K_p = \frac{0.5}{Q_1 \sin 30\% Q_1} = \frac{0.5}{3 \sin 10^0} = 0.94$$
;

$$T_{\Lambda} = \frac{\text{TI } D_{\Lambda}}{2 \cdot P} = \frac{0.208}{2 \cdot 2} = 0.163 \text{ m};$$

$$D_0 = 0.208 u$$
;

$$K_{n} = \frac{0.5 \cdot \ell_{n1}}{2 \cdot \ell_{B} \sqrt{1 \cdot \frac{A_{1} \cdot L_{A}}{2 \cdot \ell_{B}}}} = \frac{0.5 \cdot 0.185}{2 \cdot 0.061 \cdot \sqrt{1 + \frac{0.778 \cdot 0.163}{2 \cdot 0.061}}} =$$

$$= 0,502.$$

40. Суммарная проводимость –  $\Sigma \Lambda$ :

$$\sum \lambda = \lambda_{n1} + \lambda_{g1} + \lambda_{n} = 1,38 + 0,98 + 2,28 = 4,64.$$

41. Индунтивное сопротивление обмотки статора -  $\mathfrak{X}_1$  :

$$x_1 = 0.158 \cdot f_1 \left(\frac{W_1}{100}\right)^2 \frac{\ell \delta}{p \cdot q_1} \sum \mathcal{N} =$$

= 0,158 . 50 
$$(\frac{156}{100})^2 \frac{0.1}{2.3}$$
 . 4,64 = 1,49 om.

42. Полное сопротивление обмотки статора - Z, : :

$$Z_1 = \sqrt{Z_1^2 + X_1^2} = \sqrt{0.527^2 + 1.49^2} = 1.58 \text{ om.}$$

43. Величина внутреннего напряжения фазы статора - Uд:

$$U_{L} = \sqrt{U_1^2 + (I_1 Z_1)^2 - 2U_1 I_1 Z_1} = \sqrt{= 220^2 + (I7 \cdot I_1 + 58)^2 - 2 \cdot 220 \cdot I7 \cdot 0.527} = 2I2.5 \text{ B}.$$

44. Величина коэффициента КЕ

$$k_E = \frac{U_H}{V_1} = \frac{212.5}{220} = 0.965.$$

Корректировки выполненного расчета не требуется, поскольку  $K_{\rm E}$  близок к принятому ранее (см. п. 3)  $K_{\rm E}$  = 0.96.

3. Магнитная -- цепь статора

45. М.д.с. главного воздушного зазора - 🔓 :

$$F_{\delta} = 1.6 \text{ K}_{\delta} \cdot \delta_1 B_{\delta} \cdot 10^6 = 1.6 \cdot 1.12 \cdot 0.9 \cdot 10^{-3} \text{ x}$$
  
\times 0.604 \cdot 10^6 = 972 \text{ a.}

46. Ширина зубца статора -  $b_{z_1}$ :

$$B_{zt} = \frac{\mathfrak{R}(D+2h_n-\beta^1)}{Z_t} - \beta^1 =$$

$$= \frac{\mathcal{I}(0.18 + 2.0.028 - 0.0116)}{36} = 0.0116 = 8.10^{-3} \text{ m}.$$

47. Индукция в зубцах статора - В :

$$B_{z1} = \frac{t_{z1} \cdot B\delta_1}{\delta_{z1} \cdot K_c} = \frac{15.7 \cdot 10^{-3} \cdot 0.604}{8 \cdot 10^{-3} \cdot 0.95} = 1.25 \text{ Tm}.$$

48. М.д.с. зубцов статора - 
$$F_{71}$$
 (сталь ЭІІ):

$$F_{z_1} = 2 \cdot h_n \cdot H_{z_1} = 2 \cdot 22.8 \cdot 10^{-3} \cdot 976 = 44.5 a.$$

49. Высота спинки статора - hai :

$$h_{01} = \frac{D_0 - D - 2h_{01}}{2} = \frac{0.291 - 0.18 - 2 \cdot 28 \cdot 10^{-3}}{2} =$$

$$= 27.5 \cdot 10^{-3} \text{ M}.$$

50. Индукция в спинке статора -  $\beta_{01}$ :

$$B_{\alpha 1} = \frac{\Phi}{2 \cdot h_{\alpha 1} \cdot l_{\sigma} \cdot k_{c}} = \frac{0.00646}{2 \cdot 27.5 \cdot 10^{-3} \cdot 0.10 \cdot 0.95} =$$

$$= 1.225 \text{ Tm}.$$

51. Средняя длина силовой магнитной линии в спинке статора -  $\mathcal{L}_{01}$  :

$$L_{a_1} = \frac{\pi (D_a - h_{a_1})}{2p} = \frac{\pi (0.291 - 28 \cdot 10^{-3})}{2 \cdot 2} = 0.206 \text{ m}.$$

52. М.д.с. спинки статора - Го. :

$$F_{01} = \xi \cdot H_{01} \cdot L_{01} = 0,4I$$
 . 910 . 0,206 = 76,8 a.

53. М.д.с. холостого хода - FNs:

$$F_{N5} = F_6 + F_{2i} + F_{01} = 972 + 44.5 + 76.8 = 1093.3 a.$$

54. Коэффициент насыщения пакета статора - К д :

$$K_{A} = \frac{F_{NS}}{F_{0}} = \frac{1093.3}{972} = 1.13.$$

55. Величина угла 
$$\beta(L\dot{U}, o\dot{U}_{\mu})$$
:

$$\beta = \arccos \frac{U_1^2 + U_{11}^2 - (I_1 Z_1)^2}{2 U_1 U_{11}} =$$

= 
$$\arccos \frac{220^2 + 212.5^2 - (17 \cdot 1.58)^2}{2 \cdot 220 \cdot 212.5} = 6^0 45^{\circ}$$

56. Намагничивающий ток отатора - [] :

$$I_{\mu} = 0.474 \frac{\rho \cdot F_{NS}}{W_1 \cdot f_{Wi}} = 0.474 \frac{2.1093.3}{156.0.90} = 7.4 a.$$

- 4. Козффициент полезного действия без учета потерь в обмотке возбуждения
- 57. Потери в меди обмотки статора Рм :

$$P_{\rm H} = m_1 I_1^2 T_1 I_0^{-3} = 3. I7^2. 0,527 .I0^{-3} = 0,457 {\rm \, kBT}.$$

58. Потери в стали ярма статора - Рсс:

$$P_{CC} = 1.6 \cdot P_{CC}^{1} \cdot G_{c1} = 1.6 \cdot 5.15 \cdot 16.8 \cdot 10^{-3} = 0.138 \text{ kBr},$$

$$G_{a1} = h_{a1} \cdot l_0 \cdot k_c \cdot L_{a1} \cdot 2p \cdot \delta_c =$$

$$= 0.0275 \cdot 0.1 \cdot 0.95 \cdot 0.206 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 7800 = 16.8 \text{ kr};$$
 $P_{cc}^{i} = 5.15 \text{ BT/kr}.$ 

59. Потери в зубцах статора - Рсz:

$$P_{cz} = 1.8 P_{cz} \cdot G_{z} \cdot 10^{3} = 1.8 \cdot 5.4 \cdot 5.37 \cdot 10^{-3} = 0.052 \text{ kBT}$$

$$\Gamma$$
де  $G_{z_1} = h_{z_1} \cdot b_{z_1} \cdot l_{\delta} \cdot k_c \cdot Z_1 \cdot \delta_c =$ 

$$= 0.028 \cdot 0.0072 \cdot 0.1 \cdot 0.95 \cdot 36 \cdot 7800 = 5.37 \text{ kg};$$

60. Магнитные потери в пакете статора от основного магнитного поля –  $P_{c_1}$ :

$$P_{c1} = P_{cc} + P_{cz} = 0.138 + 0.052 = 0.19 \text{ KBT}.$$

61. Механические потери - Рых :

$$P_{MX} \approx 0.8 \cdot 2p \left(\frac{14}{40}\right)^3 \cdot \sqrt{\frac{\ell_1}{0.19}} = 0.8 \cdot 4 \left(\frac{14}{40}\right)^3 \sqrt{\frac{0.1}{0.19}} =$$

= 0,I KBT,

ť

$$v = \frac{\pi \cdot \text{Dp} \cdot \text{n}}{60} = \frac{\pi \cdot 0.178 \cdot 1500}{60} = 14 \text{ м/сек}.$$

62. Магнитная индукция третьей гермоники - Вз :

$$B_3 = \sqrt{(B_{fb} - B_{db})^2 - B_{3q}^2} = \sqrt{(-0.0905)^2 + 0.633^2} = 0.638 \text{ TM},$$

\*The

 $B_{da} = B_{da}^* \cdot B_{61}^* = 0.15 \cdot 0.604 = 0.0905 \text{ TM};$ 
 $B_{qb} = B_{qb}^* \cdot B_{61}^* = 1.05 \cdot 0.604 = 0.633 \text{ TM};$ 

 $B_{43}=(0.6-B_{13})B_{54}=(0.6-0.6)\cdot0.604=0.$ 

63. Добавочные потери в зубцах статора при к.з. и  $f_1 = 50 \text{ гд} - p_{zs}$ :

$$P_{z3} \approx 10.7 \cdot P^{19/50} \cdot B_3^{5/4} \cdot G_{z1} \cdot 10^{-5} =$$

 $= 10,7.3,3.0,638^{5/4}.5,37.10^{-3} = 0,106 \text{ kBT.}$ 

64. Добавочные потери на повержности ротора при холостом ходе, вызванные зубчатостью статора. - P<sub>DOP</sub>:

$$= 2 \cdot 2 \cdot 0,141 \cdot 0,65 \cdot 0,1 \cdot 2220 \cdot 10^{-3} = 0,0812 \text{ KBT},$$

где

$$P'_{nob} = K_o \left( \frac{Z_1 \cdot \eta}{10000} \right)^{1,5} \left( B_o \cdot t_{z1} \right)^2 \cdot 10^6 =$$

= 23,3 
$$(\frac{36 \cdot 1500}{10.000})^{1,5} \cdot (0,176 \cdot 1,57 \cdot 10^{-3})^{2} \cdot 10^{6} =$$

$$= 2220 \text{ BT/M}^2$$
;

$$B_0 = B_0 \cdot K_8 \cdot B_{81} = 0.26 \cdot I, I2 \cdot 0.604 = 0.176 \text{ m}.$$

65. Добавочные потери на поверхности ротора от высших гармоник

$$P_{VR} = I,4 . 4,5 . I0^{-7} \left(\frac{f_1}{50}\right)^{1,5} \frac{A^2 . T^4 . S_R}{100 . 0_1^2} \Psi \left(\beta_1\right) =$$

$$= I,4 . 4,5 . I0^{-7} \left(\frac{50}{50}\right)^{1,5} \frac{2.81^2 . I0^8 . 0.141^4 .00364}{(0.9 . 10^{-3})^2 . I00} \times$$

$$\times 0.5 \cdot 10^{-4} = 0.004 \text{ kBT}$$

где

$$S_R = \pi \cdot D_P \cdot l_B \cdot d_P = \pi_0, 1782 \cdot 0, 1 \cdot 0,65 = 0,0364 \cdot u^2$$
;  
 $D_P = D - 2 \cdot l_B = 0,18 - 1,8 \cdot 10^{-3} = 0,1782 \cdot u_B$ 

66. Добавочные потеры от зубцовых полей на поверхности ротора - Рудо:

$$P_{VZR} = I,4 \cdot I,I4 \cdot I0^{-7} \quad \frac{A^2 \cdot t_{z_1}^4 \cdot K_{W_1}^2 \left(\frac{Z_1}{P}\right)^{1,5} \cdot K_{\vartheta}^2 \cdot S_{\varrho}}{I00 \cdot \delta_1^2} =$$

$$= I,4 \cdot I,I4 \cdot I0^{-7} \quad \frac{2.8I^2 \cdot I0^8 \cdot 0.0157^4 \cdot 0.9^2 \cdot I8^{I,5} \cdot 0.96I}{0.9^2 \cdot I0^{-6} \cdot I00} \times$$

x = 0.0364 = 0.202 KBT

где

$$K_{9}^{2} = \left(\frac{c/v}{shav}\right) = \left(\frac{0.36I}{0.368}\right)^{2} = 0.96I;$$

$$c/v = \frac{\pi\delta_{1}}{T} \cdot \frac{Z_{1}}{P} = \frac{\pi 0.9 \cdot 10^{-3}}{14I \cdot 10^{-3}} \cdot \frac{36}{3} = 0.36I.$$

67. Суммарные добавочные потери на поверхности ротора - Рдоб2:

 $P_{90}\delta_2 = P_{n0}\delta + P_{VR} + P_{VZR} = 0,0812 + 0,004 + 0,202 = 0,2872$  квт. 68. Добавочные потери в корпусе машины при холостом ходе

- Pk(xx):

$$P_{K}(xx) = 0.075 p \left(\frac{T_{0}}{0.1}\right) \left(\frac{\ell_{1}}{0.1}\right) \sqrt{\frac{\ell_{1}}{500}} H_{KM}^{2} \left(1 + \frac{2T_{0}}{9T_{1}}\right) 10^{-1} =$$

$$= 0.075 \cdot 2 \left(\frac{0.228}{0.1}\right) \left(\frac{0.1}{0.1}\right) \sqrt{0.1} \cdot 910^{2} \left(1 + \frac{2.0.228}{0.19T_{1}}\right) 10^{-7} =$$

= 0,022 kBT

$$T_a = \frac{\pi \cdot D_a}{2p} = \frac{\pi \cdot 0.29I}{4} = 0.228 \text{ M}.$$

69. Добавочные потери на поверхности щитов и корпуса при к.з. :

$$P(u+k) = 5p(\frac{T}{0.1})^4 (\frac{A}{10^4})^2 (\frac{f_1}{500})^{1.5} (\frac{2 \cdot 10^5}{\rho_k})^{0.5} \cdot 10^{-3} =$$

= 5 . 2 
$$(\frac{0.141}{0.1})^4 (\frac{2.81 \cdot 10^4}{10^4})^2 (0.1)^{1.5}$$
 .  $10^{-5} \approx 0.010$  kBT.

70. Суммарные потери в машине без учете потерь на возбуждение  $-\sum_{\mathbf{p}}$  :

$$\sum_{p} = P_{c1} + P_{g0}\delta_{2} + P_{Z3} + P_{MX} + P_{M1} + P(xx) + P(u+k) = 0$$

$$= 0.19 + 0.287 + 0.106 + 0.10 + 0.457 + 0.022 + 0.01 = 0$$

= I,I7 KBT.

71. Коэффициент полезного действия без учета потерь на возбуждение - 17 :

$$\eta = \frac{\rho_2 \cdot 100}{\rho_2 + \Sigma \rho} = \frac{10}{10 + 1.17} \cdot 100 = 89.6 \%.$$

Корректировки выполненного расчета не требуется, поскольку к.п.д. бливок к принятому ранее (см. п. 2, 17 '= 89,5 %).

5. Полюса и внешний магнитопровод

72. Угол потерь в пакете статора - бис:

δμε = 
$$arctg$$
  $\frac{z_{με}}{x_{με}}$  =  $arctg$   $\frac{1,155}{28,7}$  =  $arctg$  0,0403 = =  $2^{\circ}$  20'.

Z'uc = 
$$\frac{7}{4}$$
  $\frac{7}{4}$   $\frac{7}{4}$ 

$$= \int_{0}^{1} \frac{713 \cdot 28.7}{713^{2} + 28.7^{2}} (713 - \int_{0}^{1} 28.7) = 1.155 + \int_{0}^{1} 28.7;$$

$$\zeta_{\mu c}^{n} = \frac{m_1 U_{\mu}^{2}}{P_{c1}} = \frac{3 \cdot 212.5^{2}}{0.19} \cdot 10^{-3} = 713 \text{ om};$$

$$\mathfrak{X}_{\mu c}^{\mu} = \frac{U_{\mu}}{I_{\mu}} = \frac{212.5}{7.4} = 28.7 \text{ om}.$$

73. Величина полного тока возбуждения статора – 
$$I_2'$$
: 
$$I_2' = \sqrt{I_1^2 + I_{\mu}^2 + 2I_1 \cdot I_{\mu} \cdot \sin (\beta - \delta_{\mu c})} = \sqrt{17^2 + 7,4^2 + 2 \cdot 17 \cdot 7,4 \cdot \sin (6^0 45' - 2^0 20')} = 19,I a.$$

74. Величина угла - 0' :

$$\theta_1' = \arcsin \frac{P_2 + P_{MX} + P_{QO} \delta_2}{m_1 U_{\mu} \cdot I_2} = \arcsin \frac{I0 + 0.16I + 0.287}{3 \cdot 2I2.5 \cdot I9.i} =$$

 $= accsin 0,859 = 59^{\circ} 12'$ .

75. Величина коэффициентв К. :

$$K'_d = \frac{K_d}{1 + K_f} = \frac{0.91}{R_b^{0.495} \cdot 10^5} = \frac{1 + 1.08 \frac{0.495 \cdot 10^5}{1.69 \cdot 10^5}}$$

= 0,69,

где 
$$K_d = 0.9I$$
 найден по рис.  $18$  для  $\alpha p = 0.65$  и  $\delta 1/\alpha = 0.05$ ;  $K_f = I.08$  найден по рис.  $20$  для  $\alpha p = 0.65$  и  $\delta 1/\alpha = 0.05$ ;

$$P6g = \frac{R6 \cdot R9}{P6 \cdot R9} = \frac{44.7 \cdot 10^5 \cdot 0.5 \cdot 10^5}{44.7 \cdot 10^5 + 0.5 \cdot 10^5} =$$

 $= 0,495 \cdot 10^5$  I/om.cek;

$$R6 = \frac{1}{\mu_0 \cdot \lambda_0 \cdot D\rho} = \frac{1}{4\pi \cdot 10^{-7} \cdot 3 \cdot 0.1782} =$$

 $= 44.7 \cdot 10^5 \text{ I/om.cek};$ 

$$R_{g} = \frac{2\rho \cdot \delta_{9}}{J_{0} \cdot S_{g}} = \frac{2 \cdot 2 \cdot 0.5 \cdot 10^{-3}}{4 \cdot 11 \cdot 10^{-7} \cdot 0.0319} =$$

 $= 0.5 \cdot 10^5$  I/ou.cek;

=  $\pi$  . 0,128 . 0,042 +  $\pi$  . 0,096 . 0,05 = 0,0319  $u^2$ ;

$$R_{\delta} = \frac{2\rho K \delta_1 \delta_1}{\mu_0 K d \mathcal{D} \ell \delta} =$$

$$= \frac{2 \cdot 2 \cdot 1.12 \cdot 0.9 \cdot 10^{-3}}{4 \pi \cdot 10^{-7} \cdot 0.91 \cdot 0.18 \cdot 0.1} = 1.69 \cdot 10^{5} \cdot 1/\text{om} \quad \text{cek};$$

 $\lambda_6 = 3$  (см. рис. 2I для  $\beta = 40^{\circ}$  и  $\alpha_{\rho} = 0.65$ ).

76. Величина отношения Ка/ка:

$$\frac{k_d^2}{k_q} = \frac{0.69}{0.54} = 1.28,$$

где  $K_Q = 0.54$  находим по рис. 18 для  $\mathcal{A}_P = 0.6$  и  $\delta_1/\alpha = 0.05$ .

77. Величина коэффициента  $\mathcal{R}$  dq.  $\frac{Kd}{Kq}$ :  $\mathcal{R}$  dq.  $\frac{Kd}{Kq} = 1.5 \cdot 1.28 = 1.92$ ,

где

$$\mathcal{R}_{dq}$$
 = 1,5 по рис. 23 для  $\mathcal{K}_{\mu}$  = 1,13.

78. Предварительная величина угла бре:

$$\delta_{\mu e} = 13^{\circ}$$
 (cm. puc. 24).

79. Предварительная величина угла 6

$$\theta' = \theta - \delta \mu \Theta$$
 = 59°12' -  $I3^{\circ}$  = 46°12'.

80. Уточнение величин углов  $\delta \mu$ е и  $\Theta'$ :

$$\delta_{\mu \Theta} = 18^{\circ} \text{ n } \Theta' = 41^{\circ}12'.$$

81. Величина угла 🖯 :

$$\Theta = \Theta' + \beta$$
 = 41°12' + 6°45' = 48°.

82. Результирующая э.д.с. по продольной оси машини –  $U_{\mu}d$  :

$$U_{\mu}d = U_{\mu}\cos\theta' = 212.5 \text{ COS } 41^{\circ}12' = 212.5 \cdot 0.752 = 160 \text{ B},$$

то же в относительных единицах :

$$U_{\mu d}^* = \frac{U_{\mu d}}{U_1} = \frac{I60}{220} = 0,726$$
.

83. Продольная м.д.с. реакции якоря - Fad:

$$F_{ad} = K_{ad} \cdot F_{a} \cdot \sin \psi = 0.84 \cdot 3210 \sin 48^{\circ} = 2000 a$$

$$F_a = 2.7 \frac{W_1 \cdot f_{W1}}{p} I_1 = 2.7 \frac{156 \cdot 0.9}{2} I_7 = 3210 a;$$

$$\Psi = \Psi + \Theta' + \beta = \Theta = 48^{\circ}$$

 $K_{ad}$  = 0,84 определяем по рис. 25 для  $\alpha_p$  = 0,65 и

 $\delta_{1/a} = 0.05$ .

84. Междуполюсная м.д.с. при номинальной нагрузке - FNSH:

$$F_{NSH} = F_{NS} + F_{ad} = 1093,3 + 2000 = 3093,3 a.$$

85. Принимаем конструкцию машины , показанную на рис. 26.

86. Магнитный поток в цилиндре ротора под нагрузкой –  $\Phi_{\Pi H}$  :

$$Φ_{\text{HH}} = p Φδd + p \cdot F_{\text{NSH}} \cdot λ_6 \cdot μ_0 \cdot Dp =$$
= 2. 0,0047 + 2 . 3093,3 . 3 . 4  $\pi$  .  $10^{-7}$  . 0,1782 = 0,0136 B6,

где

$$\Phi_{\text{sd}} = U_{\mu}^* d \Phi = 0,726 \cdot 0,00646 = 0,0047 \text{ BG}.$$

87. Коэффициант рассеяния индуктора - Он

$$G = \frac{\Phi_{\text{DH}}}{\rho \Phi_{\text{Sd}}} = \frac{0.0136}{2.0,0047} \approx 1,45.$$

88. Сечение первого цилиндра ротора -  $S_{u_1}$  (см. рис. 26):

$$S_{41} = \frac{\pi}{4} D_{14}^2 = \frac{\pi}{4} 0,096^2 = 0,00724 u^2$$

89. Сечение второго цилиндра ротора -  $S_{42}$ :

$$S_{u2} = \frac{\pi}{4} D_{2u}^2 = \frac{\pi}{4} \cdot 0,128^2 = 0,01285 u^2$$
.

90. Сечение цилиндрического выступа подшипникового щита первой ступени - Saun:

$$S_{8u1} = \frac{\pi}{4} \left[ D_{u_1}^2 - (D_{u_1} + 2\delta_g)^2 \right] =$$

$$= \frac{\pi}{4} \left[ 0.158^2 - (0.096 + 2.0.5.10^{-3})^2 \right] = 0.01215 \, \mu^2,$$

где  $\delta_{{f q}}$  = 0,5 .  ${f I0}^{-3}$  мм - дополнительный воздушный завор.

91. Сечение цилиндрического выступа подшипникового щита второй ступени - \$8002:

$$S_{bu_2} = \frac{\pi}{4} \left[ D_{u_1}^2 - \left( D_{u_2} + 2\delta_g \right)^2 \right] =$$

$$= \frac{\pi}{4} \left[ 0.158^2 - \left( 0.128 + 2.0.5 \cdot 10^{-3} \right)^2 \right] = 0.00835 \text{ m}^2.$$

92. Сечение подшийникового щита у входа в торцевую часть воны дополнительного зазора - 5щт :

 $δωτ = π \cdot Dωl_5 = 50,158 . 0,0245 = 0,01215 <math>u^2$ .

93. Сечение подшипникового щита у замка станины - Ѕщст:

$$S_{\text{ucr}} = \pi \cdot (D_{\sigma} - 0.01) \ell_4 = \pi (0.291 - 0.04) \cdot 0.0135 = 0.01215 \text{ m}^2$$

94. Овчение станины - 5ст

$$S_{cT} = \frac{\Re \left[ D_{cTH}^2 - \left( D_{cI} - 0.04 \right)^2 \right]}{4} =$$

$$= \frac{\pi \left[0.313^2 - (0.291 - 0.004)^2\right]}{4} = 0.01215 \text{ m}^2.$$

95. Сечение  $\, {f I} \,$  у оонования когтя ротора -  $\, {f S}_{\, \kappa} \,$  :

$$S_{K} = 0.0134 \text{ m}^{2}$$
.

96. Длина силовой магнитной линии в станине -  $\ell_{\rm CT}$  :

$$\ell_{cr} = L_{cr} + h_{cr} = 0.33 + 0.013 = 0.343 \text{ M},$$

97. Средняя длина силовой магнитной линии по двум цилиндрам ротора - 🛍 :

$$\ell_{u} = 2 \cdot (\ell_{u1} + \ell_{u2}) = 2 \cdot (0.046 + 0.054) = 0.2 \text{ M}.$$

98. Средняя длина силовой магнитной линии по двум когтям ротора - 🛭 :

$$\ell_{\rm K} = 2 \cdot \ell_{\rm K1} = 2 \cdot 0.05 = 0.1 \, \text{m}.$$

99. Средняя длина силовых магнитных линий по двум подшипниковым щитам - ещ !

$$l_{\text{u}} = 2 \cdot l_{\text{u}_1} = 2 \cdot 0.08 = 0.16 \text{ M}.$$

100. Магнитная индукция в станине - Вст:

$$B_{ct} = \frac{\Phi_{nH}}{S_{ct}} = \frac{0.0136}{0.01215} = 1.12 \text{ m}.$$

IOI. М.д.с. станины - F<sub>ст</sub> !

$$F_{cr} = H_{cr} \cdot \ell_{cr} = II27 \cdot 0.343 = 386 a.$$

102. Магнитная индукция в подшипниковых щитах - В ...

$$B_{uu} = \frac{\Phi_{nH}}{S_{uu}} = \frac{0.0136}{0.01215} = 1.12 \text{ Tm}.$$

103. М.д.с. подшипниковых щитов - Fu:

$$F_{u} = H_{u} \cdot \ell_{u} = II27 \cdot 0, I6 = I80 a.$$

104. Магнитная индукция в цилиндре ротора - Вц:

$$B_{ij} = \frac{\Phi_{nH}}{S_{ij}} = \frac{0.0136}{0.01285} = 1.06 \text{ Tm}.$$

105. М.д.с. цилиндров ротора - Fu :

106. Магнитная индукция в когтях ротора - Вк :

$$B_{\kappa} = \frac{\Phi_{\text{nH}}}{S_{\kappa}} = \frac{0.0136}{0.0134} = 1.01 \text{ TM}.$$

107. м.д.с. когтей - Гк :

$$F_{K} = H_{K} \cdot \ell_{K} = 938 \cdot 0, I = 93,8 a$$
.

198. Магнитная индукция в дополнительных воздушных звзорах - В 8 :

$$B_{\delta q} = \frac{\phi_{\text{nH}}}{S_q} = \frac{0.0136}{0.0319} = 0.427 \text{ Tm}.$$

109. М.д.с. дополяительних воздушных заворов - 🛙 🥱 :

Fog = 1,6 · Bog · 
$$\delta_g$$
 ·  $\delta_g$  ·  $\delta_$ 

IIO. М.д.с. возбуждения электродвигателя под нагрузкой

## 6. Обмотка возбуждения

III. Количество витков обмотки возбуждения –  $W_6$ . Выбираем  $W_6 = 2 \cdot W_K = 2 \cdot 500 = 1000$  витков.

II2. Ток возбуждения - Ig

$$I_g = \frac{1.14 \cdot F_{gh}}{W_g} = \frac{I.I4 \cdot 4297.5}{I000} = 4.9 a.$$

113. Сечение и марка провода обмотки возбуждения.

Провод марки ПЭТВ  $d/d_{us} = 1.68 \cdot 10^{-3}/1.79 \cdot 10^{-3}$  м, Sg = 2.22 ·  $10^{-6}$  м<sup>2</sup>.

II4. Плотность тока в обмотке возбуждения –  $\Delta g$ 

$$\Delta g = \frac{Ig}{5g} = \frac{4.9}{2.22 \cdot 10^{-6}} = 2.2 \cdot 10^6 \text{ a/m}^2.$$

II5. Площадь поперечного сечения катушки обмотки возбуждения  $\varsigma$  –  $S_{\kappa\delta}$  :

$$S_{KB} = W_{K} \cdot d_{us}^{2} K_{P} = 500 \cdot 1,79^{2} \cdot 1,2 = 0,00192 \, M^{2}$$

II6. Ширина катушки обмотки  ${f 6}$ озбуждения -  ${f 6}$  :

Принимаем  $6 = 0.042 \, \text{м}$ .

II7. Высота катушки обмотки возбуждения –  $h_{\nu}$  :

$$h_{\rm H} = \frac{S_{\rm K}B}{b_{\rm K}} = \frac{0.00192}{0.042} = 0.046 \, \rm M.$$

II8. Средний диаметр катушки возбуждения -  $\mathbf{D}_{\mathsf{R}}$ :

$$D_{K} = D_{UL} + h_{K} = 0,158 + 0,046 = 0,204 \text{ M}.$$

119. Длина провода обмотки возбуждения - Lg :

$$LB = 2 \cdot \pi \cdot D_{\kappa} \cdot W_{\kappa} = 2 \pi$$
 . 0,204 . 500 = 640 M.

I20. Сопротивление обмотки возбуждения — 76 при 348° к' ( 75° с ):

121. Мощность потерь обмотки возбуждения - Рд

$$Pg = Ig^2 \cdot 7g = 4.9^2 \cdot 6.27 \cdot I0^{-3} = 0.15 \text{ kBT}.$$

122. Напряжение питания обмотки возбуждения - UB:

$$U_R = I_R \cdot 7_R = 4.9 \cdot 6.27 = 30.7 B.$$

123. Суммарные потери в машине с учетом потеръ в обмотке возбуждения –  $\sum_{\rho}$  :

$$\Sigma_P = \Sigma_P + P_8 = 1.17 + 0.15 = 1.32 \text{ KBT}.$$

124. Коэффициент полезного дейотния электродвигателя –  $\gamma$  :

$$7 = \frac{P_2 \cdot 100}{P_2 + \sum_{P}} = \frac{10}{10 + 1.32} \quad 100 = 88.5 \%.$$

## ЛИТЕРАТУРА

- Т. Костенко М.П., Коник Б.Е. Определение основной и третьей гармоник поля якоря и поля полюсов явнополюсной синхронной машины. - Электричество, 1951, 3.
- 2. А п с и т В.В. Особеяности магнитной цепи синхронной машины без окольвящих контактов. - Изв. АН ЛатвССР, 1957, 4.
- 3. А п с и т В.В. Некоторые вопросы проектирования синхронных машин с когтеобразными полюсами. - В кн.: Сиотемы электроснабжения транопортных оредств, І. Рига, Изд-во АН Латв ССР, 1958.
- 4. К у ц е в а л о в В.М. Учет изменения рассеяния магнитной цепи индуктора синхронной машины при нагрузке.-В кн.: Системы электроснабления транспортных оредств, І. Рига, Изд-во АН ЛатвССР, 1958.
- 5. Поотников И.М., Павлов В.М., Берток Ф.А. Методы расчета параметров, поверхностных потерь и нагрева синхронных и зоинхронных машин с массивным ротором. -Вестник электропромышленности, 1958, 6.
- 6. П о с т н м к с в И.М. Вихревые токи в синхронных и асинхронных "ашинах с массивным ротором. - Электричество, 1958, 10.
- 7. А п с и т В.В. Синхронные машины с когтообразными полюсами. Рига, Изд-во АН ЛатвССР, 1959.
- 8. А п с и т В.В. Геометрия когтеобразных полюсов. В кн.: Системы электроснабжения транспортных средств, вып. 2, Рига, Изд-во АН ЛатвССР, 1959.

- 9. А п с и т В.В. Добротность магнитопроводов. В кн.: Сиотемы электроснабжения транопортных средств, П. Рига, Изд-во АН ЛатвССР, 1959.
- Куцевалов В.М. Асинхронные и синхронные машины с массивными роторами. Автореферат канд. дисс. Баку, 1959.
- II. Л и т в а к Л.В. Наивыгоднейший соѕу синхронных двигателей.—В кн.: Синхронные двигатели. М.-Л., ГЭИ, 1959.
- 12. С о р о к е р Т.Я. Многофазный асинхронный двигатель.
  Многофазный асинхронный преобразователь частоты. Поверочный расчет. М.. ЦБТИ НИИ электропромышленности, 1959.
- 13. А п с и т В.В., К у ц е в а л о в В.М. Бесконтактные синхронные электродвигатели ДМК-1 и ДМК-2.-Бюллетень технико-экономической информации ВИНИТИ РСФСР, 1960, 7.
- 14. Постников И.М. Проектирование электрических машин. Киев, ГИТЛ, 1960.
- 15. Туманов В.Н. Индуктивное сопротивление синхронной машины с внешнезамкнутым магнитным потоком при установив-шемоя симметричном режиме работы. Вестник электропромышленности, 1960, 10.
- 16. А п с и т В.В. Классификация бесконтактных синхронных машин. - В кн.: Бесконтактные электрические машины, І. Рига, Изд-во АН ЛатвССР, 1961.
- 17. Купевалов В.М. Конструктивные схемы бесконтактных синхронных электродвигателей. - Научно-техническая конференция по бесконтактным электрическим машинам. Рига, Изд-во АН ЛатвССР, 1961.
- 18. Куцевалов В.М. Бесконтактные синхронные электродвигатели для привода производственных механизмов. - В кн.:

- Беоконтектные электрические машины, 1. Рига, Иэд-во АН ЛатвССР. 1961.
- 19. К у л и з а д е К.Н., Х а й к и н И.Е. Синхронные двигатели без машинного возбудителя. В кн.: Сб. научно-технической информации, вып. І. Баку, 1961.
- 20. Сика Э.К. Упрощенная методика расчета распределения индукции на повержности расточки статора в синхронных машинах с когтеобразными полюсами. В кн.: Бесконтактные электрические машины, І. Рига, Иад-во АН ЛатвССР, 1961.
- 21. Штурман Г.И., Апсит В.В., Крогерис А.Ф. Проблема бесконтактности электрических машин. В кн.: Бесконтактные электрические машины, І. Рига, Изд-во АН ЛатвССР, 1961.
- 22. А п с и т В.В. Особые виды симметрии в машинах с когтеобразными полюсами. - В кн.: Бесконтактные электрические машины, 2. Рига, Изд-во АН ЛатвССР, 1962.
- 23. А п о и т В.В. Коэффициент формы активной поверхности когтеобразного полюса. В кн.: Бесконтактные электричес-кие машины, 2. Рига, Изд-во АН ЛатеССР, 1962.
- 24. А п с и т В.В. Магнитная проводимость междуполюсного рассеяния в машинах с когтеобразными полюсами. В кн.: Бесконтактные электрические мешины, 2. Рига, Изд-во АН Латесср, 1962.
- 25. А п с и т В.В. Классификация бесконтактных синхронных машин. В кн.: Бесконтактные электрические машины. ЦИНТИЭЛЕКТРОПРОМ, 1962.
- 26. В айварс Ю.Ф. Бесконтактные синхронные двигатели с массивными когтеобразными полюсами. - В кн.: Беоконтакт-

- ные электрические машины. ЦИНТИ, 1962.
- 27. Урусов И.Д., Мурыгин А.И., Поляшов Л.И., Рыжков В.С. Некоторые особенности бесконтактных синхронных машин о внешнезамкнутым магнитным потоком. - Труды ВНИИЭМ, 1962, 23.
- 28. К у ц е в а л о в В.М. Опытная серия трехфазных бесконтактных синхронных двигателей. Рига, Изд-во АН ЛатвССР, 1962.
- 29. Купевалов В.М. Бесконтактный синхронный электродвигатель с внешним магнитопроводом. - Труды Киевского высшего икженерного училища ВВС, 1962, 110.
- 30. К у ц е в а л о в В.М. Бесконтактные синхронные двигатели. - В кн.: Бесконтактные электрические машины. ЦИНТИ-Электропром. 1962.
- 31. К у ц е в а л о в В.М., Н о в о к ш о н о в Н.А. Бесконтактный синхронный электродвигатель с автоматикой системы возбуждения на полупроводниковых приборах. В кн.: Бесконтактные электрические машины, П. Рига, Изд-во АН ЛатвССР, 1962.
- 32. С ы р о м я т н и к о в И.А. Бесконтактные электрические машины. - Материалы I научно-техн. конференции по бесконтактным электрическим машинам. М., 1962.
- 33. Т у м а н о в В.М. Расчетное и экспериментальное определение сверхпереходных параметров синхронных машин с внешнезаминутым магнитным потоком. - Вестник электропромышленности, 1962, 6.
- 34. А п о и т В.В. Синхрокные машины с когтеобразными полюсами. Рига, Изд-во АН ЛатвССР, 1963.

- 35. А п с и т В.В., С и к а З.К. Внешнее рассеяние когтеобразной полюсной системы. - В кн.: Бесконтактные электрические машины, Ш. Рига, Изд-во АН ЛатвССР, 1963.
- 36. А п о и т В.В. Методика выбора основных размеров синхронной машины с когтеобразными полюсами и внешним магнитопроводом. - Доклад на П Всесоюзной конференции по бесконтактным электрическим машинам. Рига, 1963 (ротапринт).
- 37. А п с и т В.В. Междуполюсная н.с. синхронной машины. В кн.: Бесконтактные электрические машины, Ш. Рига, Изд-во АН Латвсср, 1963.
- 38. А п о и т В.В., С и к а Э.К. Относительная магнитная проводимость междуполюсного рассеяния в машинах с когтеобразными полюсами. Доклад на П Всесоюзной конференции по бесконтактным электрическим машинам. Рига, 1963 (ротапринт).
- 39. Бертинов А.И., Голубенко Я.А. Магнитная проводимость междуполюсного рассеяния когтевых машин.-Терисы докладов П Всесоюзной конференции по бесконтактным электрическим машинам. Рига, 1963.
- 40. Бертинов А.И., Голубенко Я.А. Торцевое рассеяние бесконтактных сияхронных машин с внешневаминутым потоком. - Тезиом докладов П Всесоюзной конференции по бесконтактным электрическим машинам. Рига, 1963.
- 41. Данилевич Я.Б., Кашарокий З.Г. Добавочные потери в электрических машинах. М.-Л., Госэнергоиздат, 1963.
- 42. К у ц е в а л о в В.М. Бесконтактные синхронные электродвигатели малой и средней мощности. Электричество.

- I963, II.
- 43. К у ц в в а л о в В.М. Трехфазные бесконтактные синхронные электродвигатели опытной серии СО. ЛатИНТИ, 1963.
- 44. К у ц е в а л о в В.М. Геометрия магнитной цепи и весовые показатели бесконтактных синхронных электродвигателей. В кн.: Бесконтактные электрические машины, П. Рига. Изд-во АН ЛатвССР, 1963.
- 45. С и к а З.К. Магкитная проводимость внутреннего рассеяния индуктора с когтеобразными полюсами постоянной ширины. В кн.: Бесконтактные электрические машины, П. Рига, Изд-во АН ЛатвССР, 1963.
- 46. А п с и т В.В. Электрические машины с когтеобразными полюсами. Автореф. докт. дисо. Рига, 1964.
- 47. Т у м а н о в В.И. Определение переходных и сверхпереходных параметров синхронных машин с внешневамкнутым магнитным потоком. - Электротехника, 1964, 4.
- 48. А п о и т В.В., Даугулио Х.Л. Методика выбора основных размеров синхронной машины с когтеобразными полюсами и внутренним магнитопроводом. В кн.: Бесконтактные электрические машины, У. Рига, "Зинатне", 1965.
- 49. А п с и т В.В. Продольное магнитное поле в воздушном вазоре синхронной машины с когтеобразными полюсами трапецеидельной формы. В кн.: Магнитное поле в электрических машинах. Рига, "Зинатне", 1965.
- 50. Витолинь и Я.А., Глухов В.П., Куце валов В.М., Обущев Г.К. Исследование ком- паундированного бесконтактного синхронного электродвига-теля. Изв. АН ЛатвССР, 1965, 6.

- 51. Дау г у л и с X.Л. Определение веса якоря электрической машины в вавиоимости от электромагнитных нагрузок. -Изв. АН ЛатвСОР, оер. физ. и техн. наук, 1965, 4.
- 52. Куцевалов В.М. Синхронные машины с массивными полюсами. Рига. Изд-во АН ЛатвССР, 1965.
- 53. С и к а З.К. Магнитное поле в пространстве между якорем и индуктором синкронных машин с когтеобразными полюсами. Канд. дисс. Рига, 1965.
- 54. С и к а З.К. Коэффициенты поля возбуждения и реакции якори для явнополюсной синхронной машины о полюсами переменной ширины. В кн.: Магнитное поле в электрических машинах. Рига. "Зинатне", 1965.
- 55. Сика З.К. Магнитная проводимость воздушного завора машины с когтеобразными полюсами. В кн.: Магнитное поле в электрических машинах. Рига, "Зинатне", 1965.
- 56. Сика В.К. Магнитнан проводимость междуполюсного рассеяния когтеобразного индуктора о полюоами переменной ширины. В кн. t Магнитное поле в влектрических машинах. Рига, "Зинатна", 1965.
- 57. А п с и т В.В. Методика выбора основных размеров синхронной машины с когтеобразными полюсами и внешним магнитопроводом. - Труды П Всесоюзной конференции по бесконтектным электрическим машинам. М., ВНИИЭМ. 1966.
- 58. В айварс Ю.Ф., Скрузитис К.Э. Синхронные бесконтактные электродвигатели для химической промышленности. - Труды Ш Всесоюзной понференции по бесконтактным электрическим машинам. П. Рига. "Зинатне", 1966.

- 59. В и т о л и н в ш Я.А. Определение параметров синхронной машины малой и средней мощности в зависимости от нагрузки. - Труды Ш Всесоюзной конференции по бесконтактным электрическим машинам. П. Рига. "Зинатне". 1966.
- 60. Лауцис Г.Н. Синхронный двигатель с двукратным использованием магнитного потока и питанием от сети переменного тока о частотой 400 гц. - Труды П Всесоюзной конференции по бесконтактным электрическим машинам, П. Рига, "Зинатне", 1966.
- 61. О ганян Р.В. Поле в воздушном вазоре синхронной машины с учетом насыщения. - Электротехника, 1966, 8.
- 62. Даугулис Х.Л. Выбор относительной длины синхронной явнополюсной машины макой мощности. - В кн.: Бесконтактные электрические машины, У. Рига, "Зинатне", 1967.
- 63. Дро эдо в В.А. Влияние поверхностных потерь от выоших гармонических м.д.с. якоря на механическую характеристику асинхронной машины с массивным ротором. - Изв. АН ЛатвССР, сер. физ. и техн. наук, 1967, 4.
- 64. Калнынь ш И.Р. Особенности и свойства бесконтактного маховичного синхронного генератора с когтеобразными полюсами и неружным ротором. - В кн.: Бесконтактные электрические машины, УІ. Рига, "Зинетне", 1967.
- 65. К у ц е в а л о в В.М. Основы теории и методы расчета синхронных и асинхронных машин с массивными элементами магнитных цепей. Автореф. докт. диос. Рига. 1967.
- 66. К у ц е в а л о в В.М., В и т о л и н ь ш Я.А. Схемы вамещения, относительные характеристики и геометрические места токов оинхронных машин. - Изв. АН ЛатвССР, сер.

- физ. и техн. наук, 1967, 2.
- 67. К у д е в а л о в В.М. Схемы замещения и параметры массивных ферромагнитных проводников при резком проявлении поверхностного эффекта. - В кн.: Бесконтактные электрические машины, УІ. Рига, "Эннатне", 1967.
- 68. К у цевалов В.М.Опытная серия трехфавных бесконтактных синхронных электродвигателей. Рига, "Эинатее", 1967.
- 69. Радиовсв И.Е., Сиунов Н.С. Угловые жарактеристики явнополюсной машины с учетом насыщения по двум осям. - Труды Уральского политехнического ин-та, 157. Исследование параметров и цепей возбуждения машин переменного тока. Свердловск, 1967.
- 70. Рыж к о в В.С. Добавочные потери в бесконтактных синхронных машинах с когтеобразным ротором. Электротехника, 1967, 5.
- 71. А п с и т В.В. Междуполюсная н.с. и полный поток аксиальной синхронной машины как функции электромагнитных нагрузок. - В кн.: Бесконтактные электрические машины, УП. Рига. "Зинатне", 1968.
- 72. Данилевич Я.Б., Дом бровский В.В., Козовский Е.А. Параметры электрических машин переменного тока. М.-Л., "Наука", 1968.
- 73. Зильберштейн Л.А., Рыжков В.С. Утсчнение исходных положений для расчета поля рассеяния когтеобразного ротора. - В кн.: Бесконтактные электрические машины, УП. Рига. "Зинатне". 1968.
- 74. Куцевалов В.М., Витолиньш Я.А. Об индунтивном сопротивлении реакции якоря явнополюсной

- синхронной машины. Изв. АН ЛатеССР, сер. физ. и техн. наук. 1968. 3.
- 75. Рыжксв В.С. Методика расчета магнитной проводимости междуполюсного рассеяния в машинах с когтеобразными полюсами. В кн.: Бесконтактные электрические машины, УП. Рига, "Винатне", 1968.
- 76. Сика В.К. Геометрия когтеобразных индукторов. В кн.: Бесконтактные элентричесние машины, УП. Рига, "Зинатне", 1968.
- 77. А п с и т В.В. Современные проблемы теории беоконтактных электрических машин. - Мав. АН ЛатвССР, 1969, 3.
- 78. В и толинь ш Я.А., Куцевалов В.М. Новая векториая диаграмма явнополюсной машины. Изв. АН ЛатвССР, 1969, 4.
- 79. Даугулис Х.Л. Аналитические выражения для веса и потерь синхронных машин малой мощности. В кн.: Бес-контактные электрические машины, УШ. Рига, "Зинатве", 1969.
- 80. Каталог-оправочник. Асинхронные электродвигатели единой серии A2 и A02 мощностью от 0,6 до I00 квт. М., Информэлектро, I969.
- 81. Сергеев П.С., Виноградов Н.В., Горяинов Ф.А. Проектирование электрических машин. М., "Энергия", 1969; 1970.
- 82. У русов Н.Д., Зильберштейн Л.А. Поверхностный эффект в массивном рифленом роторе при воздействии вубцовых гармонических магнитного поля. - В кн.: Весконтактные электрические машины, УШ. Рига, "Зинатне", 1969.

- 83. А п с и т В.В. Исторический обвор развития бесконтактных синхронных машин. - В кн.: Бесконтактные электрические машины. IX. Рига. "Зинатне", 1970.
- 84, 8 и л ь б е р ш т е й в Л.А. Эквивалентная амплитуда зубцовых пульсаций на поверхности полюсов. - В кн.: Бесконтактные электрические машины, IX. Рига, "Зинатне", 1970.
- 85. К о в а л ю к Л.А. О сравнении показателей двигательного и генераторного режимов работы бесконтактных синхронных машин. - В кн.: Бесконтактные электрические машины. IX. Рига. "Зинатне". 1970.
- 86. Ковалюк Л.А. Пути повышения эффективности испольвонания электротехнического оборудования на промышленных предприятиях. Рига, МИПКСНХ, 1970 (ротапринт).
- 87. Куцевалов В.М., Яголковокий А.К. Синхронный явнополюсный двигатель с возбуждением от третьей гармоники поля. - Изв. АН ЛатвССР, 1970, 5.
- 88. Лапшин В.К. Проблема учета насыщения в синхронных явнополюсных машинах (обвер предложенных методов). -В кя.: Бесконтактные электрические машины, IX. Рига, "Зинатне", 1970.
- 89. М у рыгин А.И. Магнитные системы торцевых бесконтактных синхронных машин с электромагнитным возбуждением. В кн.: Бесконтактные электрические машины, ТХ.
  Рига, "Зинатне", 1970.
- 90. Рыжисв В.С. Исследование и расчет магнитного поля и добавочных потерь в бесконтактных синхронных машинах с когтеобразными роторами. Автореф. канд.дисс. М., 1970.

- 91. Урусов И.Д., Рыкков В.С., Зильбер—
  штейн Л.А., Волчков В.Н. Серия бесконтактных генераторов мощностью до 100 квт для ветроалектрических агрегатов. Электромеханика, 1970, I.
- 92. Бачелис Д.С., Белоруосов Н.И., Саакян А.Е. Электрические кабели, провода и шнуры. Справочник. М., "Энергия", 1971.
- 93. В и т о л и н ъ ш Я.А. Определение насыщенного вначеяия индуктивного сопротивления реакции якоря синхронней явнополюсной машины по ноперечной оси. — В кн.: Бесконтактные электрические машины, Х. Рига, "Зинатне", 1971.
- 94. Дро в до в В.А. Перегрузочная способность синхронных электродвигателей малой мощности. - В кн.: Бескснтактные синхронные машины, Х. Рига, "Зинатие", 1971.
- 95. Дровдов В.А. Анализ пусковых характеристик синхронных электродвигателей с массивными ферромагнитными полюсами. - В кн.: Бесконтактные электрические машины, X. Рига, "Зинатне", 1971.
- 96. Ковалюк Л.А. О конструкции ротора бесконтактной синхронной машины. В кн.: Бесконтактные электрические машины, Х. Рига, "Зинатне", 1971.
- 97. Ковалюк Л.А. Расчеты электротехнического оборудования на промышленных предприятиях. Рига, 1971 (ротапринт).
- 98. Сика Э.К. Расчет магнитных потоков рассеяния индуктора синхронной машины о консольным когтеобразным ротором. В кн.: Бесконтактные электрические машины, X. Рига, "Зинатне", 1971.

- 99. Ковалюк Л.А. Об использовании векторных диаграмы при расчете явнополюсных синхронных машин. В кн.: Бес-контактные электрические машины, XI. Рига, "Зинатяе", 1972.
- 100. К о в а л ю к Л.А. Определение отдельных потерь в бесконтактных синхронных двигателях. - В кн.: Бесконтактные электрические машины, XI. Рига, "Зинатне", 1972.
- ІОІ. К у ц е в а л о в В.М. Синхронные машины в установившихся симметричных режимах. Основы общей линейной теории. Рига, "Зинатне", 1972.
- 102. Кузнецов Б.И., Сорокер Т.Г. Асинхронные электродвигатели мощностью до 400 квт. М., Информэлектро, 1972.
- 103. В и т о л и н ь ш я.А., к а н т е р В.К., к у ц е в а л о в В.М. О комплексном сопротивлении реакции якоря синхронных явнополюсных машин. В кн.: Бесконтакт- ные электрические машины. XI. Рига. "Зинатне". 1972.
- 104. Ковалюк Л.А., Куцевалов В.М. Бесконтактные синхронные электродвигатели унифицированной серии СДБ мощностью от 1,5 до 40 квт. Рига, "Зинатне", 1973 (ротапринт).

## СОДЕРЖАНИЕ

· ·	JT.
Введение	3
<ol> <li>Основные свойства и некоторые технические данные</li> </ol>	
бесконтактных синхронных двигателей	4
2. Конструктивные особенности бесконтактных синхронных	
электродвигателей	7
3. Электромагнитный расчет	4
Пример, Расчет бесконтактного синхронного электро-	
двигателя мощностью IO квт 5	0
итература	5

## Виталий Михайлович Куцевалов, Леонид Александрович Ковалюк

## ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ РАСЧЕТ БЕСКОНТАКТНЫХ СИНХРОННЫХ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ С ВНЕМНИМ МАГНИТОПРОВОДОМ

Редактор А. П у г а ч е в а. Корректор Л. Л ю б и м о в а. Технический редактор Э. П о ч а. Подписано к печати 28 ноября 1973 г. 5,5 печ.л.; 2,97 уч.-иэд.л. Тираж 500 экз. ЯТ 06473. Цена 18 коп. Издательство "Зинатне", г.Рига, ул. Тургенева, 19. Отпечатано на ротапринте ФБ АН Латвийской ССР, г.Рига, ул.Комунала, 4.

Bakas № 195